

附件

洛阳市瀍河回族区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-426	10月5日	洛阳市	瀍河回族区	瀍河回族区G310(连天线)洛阳通河农贸市场对面	河南六建瀍河回族区G310(连天线)国道东段改造工程	中国河南省洛阳市瀍河回族区G310(中州渠桥)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：1.渣土堆未完成苫盖；2.工地出入口道路未硬化完全，沙土易被往来车辆带出，工段出入口道路扬尘较重；3.未采取湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-427	10月6日	洛阳市	瀍河回族区	瀍河回族区G310小李村立交桥附近	瀍河回族区G310小李村立交桥附近无名拆迁工地	河南省洛阳市瀍河回族区G310	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在进行房屋拆除作业。存在问题：1.拆除作业时未采取湿法作业，无有效的防尘降尘措施；2.部分物料露天堆放，未进行有效覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-428	10月3日	洛阳市	瀍河回族区	瀍河回族区启明南路165号	威丰汽车服务有限公司	河南省洛阳市瀍河回族区启明南路165	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未生产，现场未能提供环评报告。存在问题：该企业未能提供完整的过滤棉更换台账；现场检查烤漆房 VOCs 废气回收处理装置时发现，过滤棉积灰严重，存在长期未更换现象；烤房配套的排气筒高度未达 15 米。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百二十条，立案处罚。	11月15日
HN-09-429	10月7日	洛阳市	瀍河回族区	九都东路辅路江铃汽车旁边	瀍河回族区九都东路辅路无名建筑工地	中国河南省洛阳市瀍河回族区九都东路辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。存在问题：1. 未落实建筑工地“六个百分百”要求，现场有三面无围挡；2. 物料堆未进行有效覆盖，易致扬尘；3. 挖掘机未采取湿法作业，易产生扬尘；4. 工地现场出入口地面未进行硬化处理，车辆经过扬尘易上浮；5. 工地进出车辆未 100% 冲洗。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-430	10月5日	洛阳市	瀍河回族区	洛阳市瀍河区回族乡连天线与马盘线交叉路口往南500米处	山河混凝土科技有限公司	洛阳市瀍河区回族乡连天线与马盘线交叉路口往南500米处	物料堆场未落实扬尘治理措施	由于节假日放假，企业管理人员不在，未能提供环评、排污许可、工商营业执照等相关材料。存在问题：物料堆场还未实现完全封闭（现场正在建设），部分物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-431	10月10日	洛阳市	瀍河回族区	马盘线马坡村	瀍河回族区马盘县马坡村无名采石场	马盘县马坡村回洛仓马坡古玩城左边小路进入300米	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该采石场正在生产。存在问题如下：1. 砂石泥土露天堆放未覆盖；2. 挖掘机作业未采取有效防尘降尘措施；3. 无经营许可证，无环评手续，无审批手续；4. 进出现场拉砂土车辆未覆盖；5. 进出口道路未硬化，未安装车辆冲洗装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-432	10月11日	洛阳市	瀍河回族区	沐霖路洛阳弘运培训基地门口	渣土运输车 (豫C·B9811)	中国河南省洛阳市瀍河回族区沐霖路洛阳弘运培训基地门口	渣土车覆盖不完全	检查途中,在洛阳市瀍河区沐霖路洛阳弘运培训基地门口处,发现车牌为豫C·B9811的渣土车在运输途中,未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
HN-09-433	10月7日	洛阳市	瀍河回族区	启明南路辅路汽车广场西区101号	洛阳中豫汽车贸易有限公司	中国河南省洛阳市瀍河回族区启明南路辅路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业未生产。存在问题: 1. 喷漆房废气排气筒高度未达 15 米; 2. 调漆室的废气收集处理设施排气筒高度未达 15 米; 3. 喷漆房的活性炭漆雾净化器内的活性炭不到位,留有 1/3 的空隙。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百二十条,立案处罚。	11月15日