

附件

晋中市平遥县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-441	10月1日	晋中市	平遥县	古陶镇	东外环路 一户生产 水泥砖的 企业	中国山西省 晋中市平遥 县花卉东街	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该砖厂已处于停产，只有一位门卫，提供不了任何手续，并联系不到该厂负责人。存在问题，区内砂石物料未采取任何的防护设施，露天堆放，厂区内道路路面未硬化，堆积物料粉尘易产生扬尘污染环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-442	10月7日	晋中市	平遥县	古陶镇	平遥县大众汽车修配站	中国山西省晋中市平遥县 S221(中都东街)	经营性炉灶	现场检查时,该公司正常维修。存在问题:该公司位于禁煤区,有一经营性取暖用的燃煤锅炉未进行物理切割也未拆除,未安装污染防治设施,燃烧废气直接由烟道排到旁边的储藏室内,然后直排到楼顶排放口。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日
SX-09-443	10月7日	晋中市	平遥县	古陶镇	平遥县乐诚快捷酒店	中国山西省晋中市平遥县 S221(中都东街)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该酒店正常营业。该酒店在禁煤区内。存在问题:1.有2台1蒸吨的燃煤锅炉,安装在地下室内,未安装任何污染防治设施,未设烟囱,锅炉燃烧废气直接由地下通风口直排到地面;2.燃煤锅炉管路未切割,锅炉未拆除,未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-444	10月7日	晋中市	平遥县	古陶镇东城村	平遥县凯旭建材加工厂	中国山西省晋中市平遥县	未安装治污设施	现场检查时,该厂正在生产。存在问题:1.该厂建设项目与环评批复不符,环评批复要求建燃气锅炉,该厂使用燃煤锅炉,现场检查时,锅炉正在运行启用,未安装任何污染防治设施;2.该厂未按环评批复要求在发泡机和烘干机安装集气罩。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-445	10月1日	晋中市	平遥县	洪善镇	平遥县鹏凯耐火材料有限公司	中国山西省晋中市平遥县 S221	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业竖窑正在煅烧，采用天然气为燃料。存在问题：1.场区内铝矾土原料及成品未按环评批复(平环审函[2014]6号)要求，未建封闭措施，现场物料也未进行苫盖；2.场区内地面上有大量粉尘，未按批复要求采取抑尘措施，易产生扬尘污染环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-446	10月7日	晋中市	平遥县	洪善镇	平遥县友信汽贸销售有限公司	中国山西省晋中市平遥县 G108(京昆线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司生产正常。该公司在厂房内直接进行汽车喷漆，未采取任何的污染防治设施，废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-447	10月8日	晋中市	平遥县	洪善镇尹村	平遥县尹村锦尚佳驿快捷酒店	中国山西省晋中市平遥县 S221	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该酒店正常营业。存在问题：该酒店有1台0.7吨燃煤锅炉在禁燃区内，检查时锅炉正在使用，未安装污染防治设施，锅炉房外堆放煤炭。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-448	10月4日	晋中市	平遥县	宁固镇	宁固镇苏封村秸秆焚烧	中国山西省晋中市平遥县 X394	露天焚烧	2018年10月4日，我组接部里信访件到宁固镇南堡村核查秸秆焚烧情况，现场未发现有焚烧秸秆。但核查过程中，发现在苏封村有露天焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-449	10月3日	晋中市	平遥县	香乐乡	香乐乡郭帅家具雕刻厂	中国山西省晋中市平遥县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	该家具厂处于县政府要求的停产整治中。现场检查时，发现该企业工作电脑、照明和设备处于开启状态。雕刻工作台面有生产的痕迹，处于检查临时停产中。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-09-450	10月3日	晋中市	平遥县	香乐乡	香乐乡郝成禄家具厂(福禄源古典家具)	中国山西省晋中市平遥县	未安装治污设施	现场检查时，该厂未生产，处于停产整改中。该厂不在禁煤区和建成区。有0.5蒸吨的燃煤锅炉，主要用于木材烘干。存在问题：该锅炉未安装任何污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-451	10月5日	晋中市	平遥县	岳壁乡	山西亮宇炭素有限公司	中国山西省晋中市平遥县	未安装治污设施	我组接部里信访件(080936)，后立即到平遥县岳壁乡的山西亮宇炭素有限公司，经现场核实，该信访投诉情况属实。现场检查时，该公司正常生产，存在问题:1. 原料库有6个筒仓，其中5个深埋输送，1个筒仓采用敞开式输送，未按环评报告书要求采取密闭防尘措施； 2. 原料仓里磨粉配料收集的粉尘经过布袋除尘器后，直接由风机排入原料仓，未按环评报告书要求净化后的废气从15米的高烟囱达标后排放(未安装烟囱)；3. 该公司焙烧工艺经净化系统捕集后产生的废液(废焦油)直接用作成型车间原料回收使用。该废液(废焦油)属于危险废物(HW08)，按环评要求，废液应交由山西瑞腾环保科技开发有限公司统一处置，但该公司未与有资质的处置公司签订废液(废焦油)处置合同。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-452	10月3日	晋中市	平遥县	中都乡	平遥县隆兴源铸造有限公司	中国山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业生产正常，环保手续齐全。存在问题：该企业抛丸工段收集的除尘灰等固体废物未按照环评文件要求执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，乱堆放在无防渗的荒地上，并无苫盖，易产生扬尘污染环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-453	10月3日	晋中市	平遥县	中都乡	晋 K35647 货车	中国山西省晋中市平遥县 S222	渣土车覆盖不完全	现场检查时，位于平遥县中都乡东达蒲路上有一辆晋 K35647 货车。存在问题：货车上装满煤泥，未采取任何的防护措施，未苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-454	10月3日	晋中市	平遥县	中都乡	中都乡东达蒲路三坝建材对面一废弃荒地	中国山西省晋中市平遥县 S222	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，位于平遥县中都乡东达蒲路三坝建材对面一废弃荒地。存在问题：1. 该荒地存有疑似大量非法转移倾倒（约 2500 平方米）的煤泥；2. 煤泥堆放在无防渗措施的荒地上；3. 大量煤泥未采取任何的防治措施，露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-455	10月3日	晋中市	平遥县	中都乡	中都乡东达蒲路的东达蒲大型停车场	中国山西省晋中市平遥县中都路17号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，位于平遥县中都乡东达蒲路的东达蒲大型停车场正在施工。存在问题：1. 大量、多处的泥土露天堆放，未采取任何的防治措施，也未进行苫盖；2. 厂区地面（大约 2 万平方米）地面堆积大量的泥土粉尘。厂区边施工建设，边营业，大量进出车辆和施工车辆产生大量的泥土粉尘污染环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-456	10月8日	晋中市	平遥县	中都乡	平遥县敬直义方快捷酒店	中国山西省晋中市平遥县 S221(中都东街)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该酒店正常营业,在禁煤区。该酒店经营性用的1蒸吨燃煤锅炉循环泵、管路未进行物理切割,未安装任何污染防治设施,院内堆有煤炭。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-457	10月8日	晋中市	平遥县	中都乡	山西涌丰家具制造有限公司	中国山西省晋中市平遥县 S221(中都东街)	未安装治污设施	现场检查时,该公司正常生产。主要从事家具生产。存在问题:1.生产车间打磨破碎切割等工序,均未安装任何污染防治设施,产生大量粉尘直排,污染环境;2.现场检查时,未采取任何防治设施直接在室外喷漆。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日