

附件

吕梁市离石区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-825	10月3日	吕梁市	离石区	城北办事处	山西吕梁离石永聚煤业有限公司	中国山西省吕梁市离石区纬三十三路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，未运行。在禁煤区内，10吨燃煤锅炉未拆除，未按期完成燃煤锅炉淘汰工作。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-826	10月3日	吕梁市	离石区	城北街道办	山西离石电缆有限公司。	中国山西省吕梁市离石区G209(呼北线)	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产。存在问题: 1. 挤出硫化工序生产线正在生产,烟气收集罩正在维修,废气治理设施未运行,挤出硫化工序废气直排; 2. 压胶工序有机废气集气罩偏离废气收集点,不能有效收集废气; 3. 塑线工序排气筒没设监测平台,监测口敞开。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
SX-09-827	10月3日	吕梁市	离石区	城北街道办。	西吕梁离石永宁煤业有限公司	中国山西省吕梁市离石区兴盛路	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时,锅炉未使用。该企业在禁煤区内,两台10吨锅炉未拆除,煤改电未完成。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-828	10月7日	吕梁市	离石区	凤山办事处	吕梁市离石区惠民金属容器加工部	中国山西省吕梁市离石区北川河西路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该厂正在生产。喷漆工序未安装VOCs治污设施,产生的有机废气直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-829	10月12日	吕梁市	离石区	凤山街道	平安钣金 喷漆	中国山西省 吕梁市离石 区离磧路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查，喷漆房未作业，未安装有机 废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日
SX-09-830	10月12日	吕梁市	离石区	凤山街道	吕梁市离 石区盛远 汽保机电 商行	中国山西省 吕梁市离石 区 G209(晋 绥路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，喷漆房未作业，未安装有机 废气污染治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-831	10月7日	吕梁市	离石区	凤山街道 办	吕梁市离石区吕梁恒星汽车服务有限公司50米一无名木材加工厂	中国山西省吕梁市离石区G209(北川河西路)	工业粉尘无组织排放	吕梁恒星汽车服务有限公司往南50米一无名木材加工厂，现场检查时该厂正在生产，切割工序未安装任何治污设施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-832	10月6日	吕梁市	离石区	凤山街道 办事处	吕梁市离石区凤山街道文丰路海勤水暖	中国山西省吕梁市离石区文丰路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，未生产，现场发现水暖工件用露天喷漆，未落实VOCs治污要求，废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-833	10月8日	吕梁市	离石区	红眼川乡	吕梁汇江 混凝土有 限公司	中国山西省 吕梁市离石 区 G307(龙 山路)	工业粉尘无 组织排放	现场检查时,企业未生产,有生产痕迹。 1.下料口为敞口式,未密闭,粉尘无组 织排放;2.输送廊道部分密闭,周边粉 尘较大。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	10月31日
SX-09-834	10月2日	吕梁市	离石区	交口街道 办。	山西根控 重工机械 设备制造 有限公司	中国山西省 吕梁市离石 区兴南路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该公司正在生产。存在以 下问题:1.该公司露天焊接,焊烟未收 集处理;2.等离子切割器烟尘收集不 全;3.该公司喷漆工序未设置密闭式喷 漆房,有机废气不能有效收集。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的,依据《大气污 染防治法》第一百零八 条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-835	10月1日	吕梁市	离石区	交口镇	吕梁市鑫亨泰商砼有限公司	吕梁市离石区渠家山村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司未生产，下料口未安装防尘设施，下料口敞开未密闭，沙石分离设施未密闭，输送皮带未封闭，有扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-836	10月1日	吕梁市	离石区	交口镇	交口镇贺山村宏泰焦煤公司路西约300米无名露天喷漆作坊	中国山西省吕梁市离石区	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该作坊未生产，但有露天喷漆痕迹，油漆未干，未采取任何VOCs治理设施，油漆桶露天堆放，现场气味刺鼻。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-837	10月1日	吕梁市	离石区	交口镇贺家山村	吕梁市宏泰煤焦有限公司	中国山西省吕梁市离石区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，目前企业正对区环保局要求整改的三个点位进行整改。但整改点位外仍存在部分物料直接露天堆放，未进行苫盖未落实扬尘措施，部分输送皮带密闭不彻底。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-838	10月8日	吕梁市	离石区	离石区红眼川乡	吕梁市鑫晨建材有限公司	中国山西省吕梁市离石区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。1. 下料口敞开式未安装治污设施，粉尘无组织排放；2. 物料大棚未完全密闭，周边粉尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-839	10月2日	吕梁市	离石区	莲花办事处。	吕梁市腾达新型节能建材厂	中国山西省吕梁市离石区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，企业未生产。该企业在该区禁煤区内，1台约1吨的燃煤锅炉未按期完成整改。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-840	10月5日	吕梁市	离石区	莲花街道	吕梁东义集团煤气化有限公司	中国山西省吕梁市离石区龙凤南大街192号	拒绝检查	该企业在检查组在登记并表明身份后，拒绝检查组进入企业检查，态度恶劣，并强行扣留执法人员手机，并要求删除执法视频，在警察到来后方归还手机。检查组已对现场进行视频和录音取证。	进一步调查核实，存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第九十八条处罚。	10月31日
SX-09-841	10月2日	吕梁市	离石区	莲花街道办事处。	吕梁市金胜利机械制造有限公司	中国山西省吕梁市离石区	未安装治污设施	现场检查时未生产，负责人称一般夜间开始生产。熔炉车间未建废气收集治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-842	10月3日	吕梁市	离石区	坪头乡	吕梁市离石区天利和建材有限公司	中国山西省吕梁市离石区	工业粉尘无组织排放	现场检查时,企业未生产,有生产痕迹。该公司破碎、筛分工序未安装除尘设备,现场积尘较厚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-843	10月3日	吕梁市	离石区	坪头乡	吕梁市离石区玉家岭兴玉建材厂	中国山西省吕梁市离石区	工业粉尘无组织排放	现场检查，未生产状态。问题:1.下料口未安装防尘设施，周围有粉尘，应安装防尘设施；2.破碎机未安装除尘设施，应安装除尘设施；3.部分输廊道到未密闭，周围有粉尘；4.部分原料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-844	10月3日	吕梁市	离石区	萍头街道办事处。	吕梁市天亿建材有限公司	中国山西省吕梁市离石区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业未生产，有生产痕迹。下料口为敞口式未安装治污设施，周围粉尘较多，应安装防尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-845	10月6日	吕梁市	离石区	田家会办事处	山西吕梁离石楼桥石料厂	中国山西省吕梁市离石区 G307(歧银线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂正在生产。1.破碎工序正在运行,输送皮带未密闭,除尘设施采样口敞开,周围积尘厚,粉尘无组织排放;2.下料口,未安装除尘设施周边粉尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX-09-846	10月9日	吕梁市	离石区	田家会办事处	吕梁市森泽塑料编织袋有限责任公司	中国山西省吕梁市离石区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业正在生产。存在问题:1.热熔拉丝工序产生的有机废气未经有效收集,集气罩风量过小,不能对有机废气进行有效处理;2.热切割工序未安装有机废气治理设施,产生的有机废气直接排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
SX-09-847	10月5日	吕梁市	离石区	田家会街道	吕梁市离石通达运输有限公司	吕梁市离石区田家会街道车家湾村(工业大道南侧)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该锅炉(2蒸吨)未使用,位于禁煤区内,未完成燃煤锅炉淘汰工作。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-848	10月9日	吕梁市	离石区	田家会街道	田家会乡离石公路养护站, 沥青混凝土加工点	中国山西省吕梁市离石区兴盛路	治污设施不正常运行	现场检查时, 沥青工序燃煤锅炉正在运行。1. 沥青工序加热工段配布袋除尘设施未运行, 产生废气直接排放; 2. 混凝土搅拌下料口均敞开, 输送皮带未密闭, 产生粉尘无组织排放; 3. 物料堆场未遮盖, 周围粉尘无组织排放。	调查核实, 依法查处, 符合移送公安行政拘留条件的, 及时移送。	11月15日
SX-09-849	10月5日	吕梁市	离石区	田家会街道办	田家会街道办车家湾铁路桥南秸秆焚烧点	中国山西省吕梁市离石区	露天焚烧	现场检查时, 发现田家会街道办车家湾村铁路桥南有焚烧秸秆, 烟气气味刺鼻。	进一步调查核实, 对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题, 责令改正, 并可以依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-850	10月5日	吕梁市	离石区	田家会街道办	吕梁楼桥新型建材有限公司搅拌站	中国山西省吕梁市离石区	工业粉尘无组织排放	现场检查, 该企业未生产, 有生产痕迹。问题: 1. 下料口敞开式未全封闭, 周围有积尘; 2. 物料堆场未完全密闭, 粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-851	10月5日	吕梁市	离石区	田家会街道办	田家会街道办马家村马家沟内村道旁无名沥青加工作坊	中国山西省吕梁市离石区	未安装治污设施	现场检查时，发现田家会街道办马家村马家沟内公路旁有一无名沥青加工点。现场检查时，该作坊未生产，沥青加工过程中无任何的污染防治措施，现场物料露天堆放，物料口未密闭，现场未提供环保手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-852	10月6日	吕梁市	离石区	田家会街道办	山西川东水泥有限公司	中国山西省吕梁市离石区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，熟料生产线未运行。熟料库正在运输熟料，熟料库未密闭，皮带未密闭产生的粉尘，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-853	10月9日	吕梁市	离石区	田家会街道办	吕梁市北圪垛铝业有限责任公司	中国山西省吕梁市离石区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业正在生产。1. 竖井设备在运送过程中的粉尘无组织排放；2. 地面积尘较厚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-854	10月6日	吕梁市	离石区	吴城镇	山西中包凌云新型材料有限公司	山西吕梁离石区吴城镇	未安装治污设施	现场检查时，有生产痕迹。1. 热融，融炼工序，融化挤出工序，未安装废气治污设施，产生废气直接排放，气味刺鼻；2. 印刷工序废气未安装治污设施，废气直接排放，气味刺鼻。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-855	10月14日	吕梁市	离石区	吴城镇	吕梁离石吴城街道北辙沟村307国道旁秸秆焚烧	中国山西省吕梁市离石区307国道	露天焚烧	现场检查时，发现吕梁离石吴城街道北辙沟村307国道旁正在秸秆焚烧，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，责令改正，并可以依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-856	10月4日	吕梁市	离石区	西属巴街道办	速8酒店	中国山西省吕梁市离石区G209(临安路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查,禁煤区内发现清单外2吨燃煤锅炉一台,未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-857	10月4日	吕梁市	离石区	西属巴街道办	吕梁皇朝快捷酒店有限公司	中国山西省吕梁市离石区G209(临安路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该酒店位于禁煤区内。现场检查时,发现该酒店门前有一台燃煤锅炉(1蒸吨)未使用,未完成淘汰工作。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX-09-858	10月4日	吕梁市	离石区	西属巴街道办	吕梁市离石区贵士连锁酒店火车站店	中国山西省吕梁市离石区龙凤北大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查,该锅炉未使用,位于禁煤区内,有两台锅炉1台2吨、1台1吨未完成燃煤锅炉淘汰工作。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-859	10月4日	吕梁市	离石区	西属巴街道办	吕梁市离石区星光酒店	中国山西省吕梁市离石区G209	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查，该锅炉（2吨）未使用，位于禁煤区内，未完成淘汰工作。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-860	10月5日	吕梁市	离石区	信义镇	山西同辉重工有限责任公司	中国山西省吕梁市离石区米五线	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：1.喷漆房采用的是水帘+活性炭吸附处理。现场检查时，水帘除尘设施水位较低，水帘除尘设施不能正常使用，现场有喷漆后的产品，油漆未干，气味刺鼻，有机废气未有场效收集直接排放；2.焊接工段工人正在焊接，焊烟除尘设施未使用，烟尘大未经收集直接排放；3.火焰切割机未安装除尘设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-861	10月5日	吕梁市	离石区	信义镇	吕梁兴泰混凝土有限公司。	中国山西省吕梁市离石区米五线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该公司锅炉未运行。在禁煤区，四吨的链条燃煤锅炉，未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-862	10月4日	吕梁市	离石区	枣林乡	吕梁市枣林乡白家村沟内露天焚烧	枣林乡白家村沟内	露天焚烧	正常检查时,发现枣林乡白家庄村沟内有焚烧树杆,树叶垃圾等,烟尘较大,气味刺鼻。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-863	10月4日	吕梁市	离石区	枣林乡	枣林乡神州煤业斜对面偏北方向有一无名木材加工作坊	中国山西省吕梁市离石区离碛线	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂未生产,没有发现生产痕迹,地点在神州煤业斜对面偏北方向有一无名木材加工作坊,木材加工切割过程产生的锯沫粉尘,未安装除尘设施,现场露天堆放大量锯沫,未遮盖,未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX-09-864	10月4日	吕梁市	离石区	枣林乡	枣林乡神州煤业斜对面北方向山沟内焚烧秸秆	中国山西省吕梁市离石区离碛线	露天焚烧	现场检查时,发现在神州煤业斜对面偏北方向正在焚烧秸秆,烟尘无组织排放,有刺鼻气味。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,责令改正,并可以依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日