

附件

吕梁市石楼县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-885	10 月 1 日	吕梁市	石楼县	霍阳庄路 段	车 牌 号 陕 J37639 渣 土车	中国山西省 吕梁市石楼 县 321 省道 罗村镇	渣 土 车 覆 盖 不完全	现 场 检 查 时 ， 该 渣 土 车 （ 车 牌 号 陕 J37639） 正 在 321 省 道 罗 村 镇 霍 阳 庄 路 段 运 输 。 该 土 车 未 覆 盖 ， 扬 尘 问 题 较 严 重。	依 据 《 大 气 污 染 防 治 法 》 第 一 百 一 十 六 条 立 案 处 罚。	10 月 31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-886	10月1日	吕梁市	石楼县	罗村镇介板沟拴马坪	石楼县泰鑫石料有限公司	中国山西省吕梁市石楼县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该石料厂未生产。现场检查时该石料厂破碎及筛分除尘器排放筒不符合环评要求高度(约10m,环评要求15m);破碎及筛分上方未按环评要求设置集尘罩;现场检查时该石料厂防尘抑尘网高度不达环评要求(约4m,环评要求8m)	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX-09-887	10月14日	吕梁市	石楼县	石楼县灵泉镇岔沟路段	渣土运输车(晋L52817)	山西省吕梁市石楼县东征大街	渣土车覆盖不完全	在石楼县灵泉镇岔沟路段路段发现渣土车一辆。车辆为苫盖。扬尘污染严重。该渣土车车牌号为晋L52817。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
SX-09-888	10月1日	吕梁市	石楼县	石楼县罗村镇	石楼县东泰石灰岩加工厂	山西省吕梁市石楼县	排污口不规范	经现场检查,该企业未生产,除尘器排气筒高度不满足环评要求(约10米,环评要求15米)。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-889	10月1日	吕梁市	石楼县	石楼县罗村镇沙窑村	石楼县裕泰鑫砖厂	山西省吕梁市石楼县S321	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业正常生产，现场未能提供环境影响评价文件，原料土输送带未做到全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-890	10月1日	吕梁市	石楼县	石楼县罗村镇沙窑村1号	石楼县恒胜砖厂	中国山西省吕梁市石楼县S321	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业正常生产，现场检查时，送料口未封闭。现场未能提供环境影响评价。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-891	10月14日	吕梁市	石楼县	石楼县沁园物流门前	沁园物流门前垃圾焚烧点	山西省吕梁市石楼县东征大街	露天焚烧	经现场检查在石楼县沁园物流门前发现一处火点。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日