

附件

太原市山西转型综合改革示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-035	10月5日	太原市	山西转型综合改革示范区	山西省太原市锦绣大街西南(环保路)工地	锦绣大街西南无名工地	山西省太原市阳曲园区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工,存在以下环境问题:1.90%裸土未覆盖,2.未建设有喷淋,雾炮等降尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-036	10月5日	太原市	山西转型综合改革示范区	山西转型综合改革示范区阳曲园区	山西示范区阳曲园区治杰家具厂	山西转型综合改革示范区阳曲园区	治污设施不正常运行	现场检查该企业正在生产，主要生产家具，现场存在以下环境问题：1. 现场检查时，打磨除尘柜废气处理设施未开启，工人发现后，临时开启，2. 裁边工段粉尘不能有效收集，地面粉尘较多。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-037	10月8日	太原市	山西转型综合改革示范区	太原市唐槐园区	山西中航锦恒科技有限公司	山西省太原市唐槐园区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业正在生产，主要生产时钟弹簧，现场存在以下环境问题：UV 光解废气净化器里过滤棉全部堵死，废气无法有效处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-038	10月2日	太原市	山西转型综合改革示范区	太原市唐槐园区社会科学院内	山西省社会科学院内	山西省太原市小店区一号路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现以下问题：部份渣土堆场未苫盖到位（不足50%）。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-039	10月3日	太原市	山西转型综合改革示范区	太原市阳曲县赵庄工业园区	山西太钢哈斯科科技有限公司	山西省太原市阳曲县环保路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该公司正在生产，主要发展以下环境问题：1. 该公司不锈钢尾渣未覆盖，2. 作业时未实施湿法作业，3. 地面未进行喷淋、雾炮等降尘措施，4. 皮带通廊未全密闭，5. 上料口未建设配套的粉尘收集设施，产生的粉尘未经处理直接无组织排放，6. 地面道路未硬化，地面积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-040	10月5日	太原市	山西转型综合改革示范区	太原市阳曲园区	山西联达管业有限公司	山西省太原市阳曲园区	治污设施不正常运行	现场检查时该公司正在生产，现场检查时发现以下环境问题：1. 电力管螺旋管挤出车间生产 mpp 管工段废气处理设施未运转；2. 塑钢复合 mpp 管生产时集气罩集气口过小，产生的废气无法有效收集，车间内气味刺鼻。	调查核实，依法查处。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-042	10月3日	太原市	山西转型综合改革示范区	阳曲县民营经济开发区	山西建投远大建筑工业股份有限公司	山西省太原市阳曲县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，主要生产水泥构件，现场发现以下环境问题：1. 该公司搅拌站车间廊道未全密闭，上料口无粉尘处理设施，2. 焊接工段工人焊接时集气罩未使用，处于断电状态。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-043	10月3日	太原市	山西转型综合改革示范区	阳曲县赵庄工业园区	太原市富思特新材料科技有限公司	山西省太原市阳曲县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，主要生产砂浆，主要存在以下环境问题：1，聚苯板车间内切割工段产生的粉尘收集设施不能有效收集，2. 除尘器台账记录不完善。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日