附件

运城河津市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-540	10月8日	运城市	河津市	1/25/2 V/1 X-EI	江苏钣金	中国山西省 运城市河津 市 G209(呼 北线)	未落实 VOCs 整治要求	鑫光大道与 209 国道交汇加气站旁, 检查该企业时,该企业正在生产,有喷漆工序, 无 VOCs 收集处理设施,有机废气直排。	行, 收集后的废气经处理	11月15日
SX-09-541	10月12日	运城市	河津市	樊 村 镇 805 县道	805 县道与 209 国道交 汇 处 垃 圾 焚烧点	中国山地省		805 县道与 209 国道交汇处,垃圾场内 焚烧垃圾,浓烟滚滚,污染严重。	进一步调查核实,对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题,依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-542	10月8日	运城市		工们 日 鍂	米垃圾焚	中国山西省 运城市河津 市	露天焚烧	检查时路过樊村镇卢庄村晋鑫焦化厂 门口 300 米处时,发现该处正在焚烧垃 圾,现场浓烟滚滚,刺鼻味严重。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	
SX-09-543	10月4日	运城市	河津市	河 津 巾 樊 村 镇 李 家	宏汽车修	中国山西省 运城市河津 市 G209(呼 北线)	未落实 VOCs	粉 沓 绀 对 河 津 市 楙 村 辑 冬 家 圧 村 口 河	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
SX-09-544	10月9日	运城市	河津市	村镇刘家	山 西 博 翔 铝 业 有 限 公司	中国山西省 运城市河津 市 G209(呼 北线)	黑加油站	对山西博翔铝业有限公司现场检查时, 发现了油库一座,加油机一台,检查时 未开机,根据该企业办公室负责人原东 吉介绍,此加油设备是给厂内自卸货车 及运输铝水车辆使用,需要的时候开 机。		10月31日

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-545	10月2日	运城市	河津市	龙门村		中国山西省 运城市河津 市 G108(京 昆线)	落实扬尘治	现场检查,企业正在生产,存在问题: 煤场大部分煤堆没有防扬尘措施,扬尘 现象严重。		10月31日
SX-09-546	10月4日	运城市	河津市	龙门村	河 津 市 清 涧 会 堂 煤 泥经销站	运城市河津	类"散乱污" 未落实"两断	检查核实信访投诉内容属实,发现该煤 泥经营站未生产,但有近期生产迹象, 经营站内各个煤泥堆放点均未采取防 尘覆盖措施。	整改类"散乱污"限期完	10月31日
SX-09-547	10月10日	运城市	河津市	龙门村	阳光彻流	中国山西省 运城市河津 市东兴北街	凹收袋直曳装置不正常	检查时,该加油站处于运行状态,油站 未设置油气回收装置。据物流公司相关 人员现场说明,该加油站属于物流公司	付,収集后的废气经处理	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-548	10月10日	运城市	河津市		龙门村村 口对面 50 米无名堆 场	甲压用用角	清 单 内 淘 汰 类"散乱污" 未落实"两断 三清"	对该企业进行检查时,该堆场止在对堆场原煤进行筛分作业,该企业现场工作人员以老板没在为由未提供营业执照和相关手续。存在问题:该煤场没有任何防小设施,扬小严重	淘汰类"散乱污"按照"两断三清"标准关停取缔;整改类"散乱污"限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-09-549	10月10日	运城市	河津市	办康家庄	庄焦化有	中国山西省 运城市河津 市鑫光大道	未落实 VOCs	对该企业进行检查时,发现三个问题,一是焦炉生产线设备存在故障或老化,炉体出现大量黄烟,烟气无组织排放现象严重。二是氨水磅房未安装 VOC 吸收装置,现场刺鼻味严重。三是燃气锅炉有青烟冒出,燃气为焦化厂生产过程产生的煤气,煤气作为锅炉的燃气提供热量后未经处理直排。	储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的,依据《大气污	11月15日
SX-09-550	10月11日	运城市	河津市		鑫洗煤有		物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查,该公司堆煤场基本没有覆盖 防尘措施,易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-551	10月2日	运城市	河津市	下化乡	カーカングラマル			初沙场基本没有防扬尘设施,没有湿式	淘汰类"散乱污"按照"两断三清"标准关停取缔;整改类"散乱污"限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	
SX-09-552	10月6日	运城市	河津市	機家庄村	河津市华 晟能源有 限公司	中国山西省 运城市河津	其他涉气环境问题	现场检查时,氨水磅房内刺鼻味严重, 环评未要求,厂家已自行购置相关处理 设备。	调查核实,责令整改。	10月31日