

附件

运城市新绛县督办问题清单

| 编号        | 检查时间   | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源地址                       | 问题类型 | 现场问题情况详述                         | 整改要求                                           | 完成时限   |
|-----------|--------|-----|-----|------------|--------------------|-----------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| SX-09-615 | 10月13日 | 运城市 | 新绛县 | 古交镇        | 周流村芦苇塘东侧150米处秸秆焚烧点 | 中国山西省运城市新绛县古交镇周流村芦苇塘东侧150米处 | 露天焚烧 | 现场检查时，在该点发现露天焚烧秸秆，着火带长约30米，正在蔓延。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源地址                 | 问题类型          | 现场问题情况详述                                         | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-616 | 10月1日 | 运城市 | 新绛县 | 横桥乡        | 高义钢铁厂北门路东200m堆场 | 高义钢铁厂北门路东200m         | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 新绛县高义钢铁厂北门路东500m左右（高义钢铁库房斜对面）堆场沙堆和土堆未进行苫盖，易产生扬尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |
| SX-09-617 | 10月1日 | 运城市 | 新绛县 | 横桥乡        | 新绛县高义钢铁公司库房北侧堆场 | 山西省运城市新绛县高义钢铁公司库房北侧堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 新绛县高义钢铁公司库房北侧堆场（慧辉汽贸有限公司院内）堆场，面积较大，未进行苫盖，易产生扬尘。  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称     | 污染源地址                 | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                  | 整改要求                                                                                 | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-618 | 10月1日 | 运城市 | 新绛县 | 横桥乡中村北     | 新绛县胡氏合兴木业有限公司 | 中国山西省运城市新绛县横桥乡中村北     | 未落实 VOCs 整治要求 | 该企业为胶合板加工企业，正在生产，现场检查发现：1. 胶合板边隙喷漆工序污染防治设施未落实 VOCs 整治措施，有机废气直排；2. UV 光解工艺废气污染防治设施未建立运行台帐。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 11月15日 |
| SX-09-619 | 10月3日 | 运城市 | 新绛县 | 南苏村村       | 新绛县皇泽养殖有限公司   | 山西省运城市新绛县S232东侧南苏村村北面 | 未安装治污设施       | 现场检查时发现该养殖厂有三个鸡舍，该养殖厂建有三个燃煤小锅炉，每个约为 0.1 吨，未安装任何污染防治设施，检查时三台锅炉都在使用，院内三处堆放有原煤。              | 限期更换清洁能源，对堆放的原煤进行清理。                                                                 | 11月15日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称      | 污染源地址           | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SX-09-620 | 10月4日 | 运城市 | 新绛县 | 三泉镇古堆村     | 新绛县威顿混凝土有限责任公司 | 山西省运城市新绛县三泉镇古堆村 | 工业粉尘无组织排放 | 该企业主要从事混凝土生产，现场检查时正在生产，发现该企业存在以下问题：沙料、石料上料工段有8个卸料口，未采取封闭措施，生存过程中造成扬尘污染。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |
| SX-09-621 | 10月4日 | 运城市 | 新绛县 | 三泉镇卢家庄     | 山西新绛珍粮粮食专业合作社  | 山西省运城市新绛县三泉镇卢家庄 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时该企业正在生产，发现存在以下问题：1. 烘干塔传输设备围挡不严，扬尘严重；2. 锅炉使用生物质和原煤混烧。              | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称  | 污染源地址                     | 问题类型    | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                             | 整改要求                           | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| SX-09-622 | 10月5日 | 运城市 | 新绛县 | 运城煤化工园区    | 山西恒强化工有限公司 | 山西省运城市新绛县运城煤化工园区801县道南50米 | 未安装治污设施 | 现场检查时该企业正在生产。该企业有顺酐和粗苯精制两条生产线，现场检查发现存在以下问题：1. 液态顺酐产品有2个成品罐各设1个鹤型装车管，未安装工艺废气收集和治理设施；2. 粗苯精制生产线，在粗苯(原料)卸车工段，有2个卸车管1个减压管，未安装废气收集和治理设施；3. 产品重苯和二甲苯装车工段有2个鹤管，未安装废气收集和治理设施；4. 产品混苯装车工段，有2个鹤管，未安装废气收集和治理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。 | 11月15日 |