附件

长治市高新技术产业区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-187	10月12日	长治市	高新技术 产业区	(南垂村 东南侧)	长治市晋 玉峰经贸 有限公司	中国山西省 长治市郊区 S351	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	该企业主要从事煤炭销售等经营活动， 现场检查时，现场约有1000平方米散 煤露天堆放，未落实扬尘治理措施，造 成大量扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-188	10月2日	长治市	高新技术 产业区	大辛庄	长治市禾 丰源粮业 有限公司	山西省长 治市高新 区大辛庄	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时，该企业正在生产，从事玉米脱粒生产，配有1套废气收集处理设施(布袋除尘)，设施正在运行。 发现问题：废气收集处理设施运行过程中由于安装不规范，导致有大量飞灰和粉尘扬散。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-189	10月2日	长治市	高新技 术产业 区	大辛庄 镇	大辛庄 镇常杰 煤堆场	山西省长 治市高新 区大辛庄 站东侧 200米左 右	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时，该堆场正在生产。发现问题：1.无营业执照，无环评；2.煤堆场约2000平米，完全未苫盖，未落实减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-190	10月9日	长治市	高新技术 产业区	大辛庄镇	长治市御 乾堂古典 家具有限 公司	山西省长 治市郊区 S102	治污设施 不正常运 行	该企业主要从事家具制造，木材切割加工工序配有1套废气处理设施（移动布袋除尘），现场检查时，该企业正在生产。存在问题：木材切割加工工序废气收集处理设施未开启，大量木屑、粉尘无组织排放，车间内弥漫大量粉尘、木屑。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-191	10月3日	长治市	高新技术 产业区	高新区	长治市诚 进建材有 限公司	山西省长 治市郊区	治污设施 不正常运 行	现场检查时，该企业1条商品砼生产线正在生产。存在问题：企业正在生产时，物料仓未按环评要求密闭，喷淋降尘措施未开启，现场车辆进出装卸物料时扬尘无法抑制，门前雾炮装置未开启，治污设施不能正常运行。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-192	10月2日	长治市	高新技术 产业区	高新区	长治市金 昌隆发商 贸有限公 司	山西省长 治市郊区 大辛庄 站	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：露天裸露煤堆场面积约20000平方米以上，现场未采取防尘抑尘措施，覆盖面积未达到85%以上。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-193	10月2日	长治市	高新技术 产业区	高新区	山西八建 集团有限 公司承 建保宁 门街 (西一 环至 经九 路)道 路改扩 建工程	山西省长 治市郊 区城北 西街 158号	建筑工 地未落 实“六 个百分 百”要 求	现场检查时，该建筑公司正在施工。发现问题：1. 现场约1公里范围大面积露天施工，未采取湿法作业，扬尘扬散，施工工地现场未落实“六个百分百”要求；2. 现场约有20000平米裸土未覆盖，扬尘污染严重，无防尘抑尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
SX-09-194	10月5日	长治市	高新技 术产业 区	高新区	长治市金 伯乐众成 汽车销售 服务有限 公司	山西省长 治市郊 区长潞 城际线	未落实 VOCs 整治要 求	现场检查时，该企业正在生产，主要从事汽车销售及维修业务，喷漆房各配有1套UV光解处理设备。发现问题：检查时，喷漆房正在喷漆，喷漆工序未在密闭环境操作，造成大量VOCs气体无组织排放，现场有浓烈刺鼻异味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-195	10月7日	长治市	高新技术 产业区	马厂镇	长治市三 强宏业钢 结构有限 公司	山西省长 治市郊区	治污设施 不正常运 行	该企业主要从事钢结构生产，现场检查时正在生产。该企业共有2个生产车间，其中喷漆车间配有1套废气处理设施（UV光氧分解）。发现问题：废气治理设施不正常运行。检查时，喷漆车间有喷漆工作，车间内油漆废气异味浓烈。检查人员发现配套废气治理设施未开启，车间外喷淋塔的喷淋给水管道断开，正常使用时无法供水喷淋。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-196	10月14日	长治市	高新技术 产业区	漳泽高新 区大辛庄 镇中森嘉 院南侧小 路	渣土运输 车（晋 D58197）	中国山西 省长治 市郊区	渣土车覆 盖不完 全	现场检查时，晋D58197渣土运输车在漳泽高新区大辛庄镇中森嘉院南侧小路运输渣土，未进行覆盖，造成扬尘污染。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日