

附件

菏泽市成武县督办问题清单

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称   | 污染源地址          | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                         | 整改要求                                                  | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| SD-09-081 | 10月2日 | 菏泽市 | 成武县 | 北环路        | 成武县烟庄新村项目工程 | 中国山东省菏泽市成武县永顺路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时建筑工地正在施工，施工出入口没有洗车槽，施工门外公路有明显泥土痕迹，公路扬尘较大。工地有未覆盖堆土，到现场时有工人在覆盖。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 10月31日 |