

附件

济南市章丘区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-005	10月6日	济南市	章丘区	刁镇街道 办事处	济南丰华 复合材料 有限公司	中国山东省 济南市章丘 市西环路	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，2台挤出机正在检修，1台正在运行，存在的问题：集气罩安装不规范，热塑挤出机集气罩未开启，有机废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-006	10月3日	济南市	章丘区	相公庄街道办事处	章丘市庆宏铸造有限公司	中国山东省济南市章丘市平普路	未安装治污设施	现场检查时,该厂共有4台电炉,其中:三台停运,均已与振打式布袋除尘设施连接;另有一台电炉未运行,但炉体有明显温度,未安装集尘罩,未与布袋除尘设施连接。振打式布袋除尘设施安装不规范,未设立灰斗;除尘器内布袋干净,无使用痕迹,用手触摸布袋,无灰尘。该企业未能提供烟气排放监测报告,无法证明烟气是否能够达标排放。存在的问题:一台电炉未安装集尘及除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	11月15日
SD-09-007	10月5日	济南市	章丘区	绣惠街道办事处	恒美百特附近省道244两侧	中国山东省济南市章丘市S244	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该建筑工地正在施工。S244两侧大面积开挖,未落实分段开挖、作业面喷雾降尘、开挖土堆苫盖等抑尘措施,开挖土堆露天堆放,面积约3000平方米。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月31日