

附件

衡水高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-198	11 月 6 日	衡水市	高新技术 产业 开发区	高新区	河北卓尔 建筑装饰 有限公司	衡水市高新 开发区顺兴 街 58 号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该厂正在生产，分为板材切割、板材压制、玻璃切割、门窗切割组装四个车间，只有板材切割车间配套有治理设施。存在问题:1. 板材切割车间配套的收尘装置将切割产生的粉尘收集后露天堆放未能及时清理；2. 板材压制车间喷胶和压胶工序没有配套治理设施，废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日