

附件

安阳市国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-020	11月3日	安阳市	国家高新技术产业开发区	峨眉街道办事处	安阳合力创科冶金新技术股份有限公司	中国河南省 安阳高新区 长江大道 285号	企业未制定重污染天气应急预案或应急预案不合理、可操作性差	该企业按安阳市大气污染防治攻坚办文件要求，落实重污染天气应急减排措施，喷漆工序和抛丸工序每日2时至8时停止生产。现场检查时，该企业加工车间正在生产。存在问题：加工车间焊接产生的焊烟经移动式废气收集设施收集，但效果较差，车间多处门窗敞开，车间内PM2.5最高浓度298，PM10最高浓度为483。存在无组织排放情况，对该区域热点网格pm2.5浓度超标存在一定影响，重污染天气应急减排措施不够合理。	修订完善重污染天气应急预案。	12月30日