附件

鹤壁市宝山循环经济产业集聚区督办问题清单

编号	检查时间	क्ते	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-024	11月8日	鹤壁市	宝山循 环经济 产业集 聚区	宝山大道东侧	宝山建材有限公司	市宝山产业		检查时发现,该企业正生产。存在问题: 成品物料未按环评要求厂房内堆放,且 只有部分遮盖,扬尘污染严重。		12月15日
HD-12-052	11月13日	鹤壁市	宝山循 环经济 产业集 聚区	市山城区西环路中段	鹤壁煤电 股份有限 公司化工 分公司	河南省鹤壁 市山城区 S302(西环 线)	未按要求严格落实应急 预案	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:该企业有落实重污染天气应急减排措施,但颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均未达到控制指标。	 	12月30日

编号	检查时间	क्ते	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-051	11月15日	鹤壁市	宝山循环经济产业集聚区	春雷南路	河南省豫 鹤同力水 泥有限公司	河南省鹤壁 市山城区 S302(西环 线)	未按要求严	现场检查发现,该企业未严格执行减排 清单中大宗物料限运的要求。该企业今 日运输煤炭 47 车(控制指标:35 车/ 天)、砂岩 8 车(控制指标:20 车/天)、 有色金属灰渣 0 车(控制指标:15 车/ 天)、粉煤灰 0 车(控制指标:10 车/ 天),煤炭超运 12 车。	责令整改,依法查处。	12月30日
HD-12-050	11月18日	鹤壁市	宝山循 环经济 产业集 聚区	宝山循环 经济产业 集聚区	宝泰盛新 材料科技 有限公司	中国河南省 鹤壁市淇滨 区大河涧乡 宝山园区电 石厂院内	工业粉尘无组织排放	检查时发现,该企业有生产痕迹,生产设备仍在通电保温,控制灯仍在亮。存在问题: 三个生产车间内及车间外空地、道路的地面上有大量粉尘。东面生产厂房的南部厂房未完全密闭,有粉尘从未密闭处直接向外无组织排放,在该处厂房外空地可见明显粉尘。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的 粉尘和气态污染物有效 收集处理。	12月15日
HD-12-049	11月22 日	鹤壁市	宝山循 环经济 产业集 聚区	宝山循环 经济产业 集聚区	博文科峰 催化技术 有限公司	河南省鹤壁 市淇滨区 S222	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产。存在问题: 焙烧工序正在生产,配套旋风除尘设备未运行,电源箱设备显示为待机。焙烧加热工序废气未配套废气收集处理设备,通过排气筒于车间屋顶排放。反应釜投料过程及废水收集池散发浓烈氨水气味,未收集处理直接无组织排放,现场异味较大。	调查核实,依法查处,符 合移送公安行政拘留条 件的,及时移送。	12月30日