

附件

鹤壁市山城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-062	11月12日	鹤壁市	山城区	牟山大道中段（电厂路口西）	丰盛橡塑制品有限公司	河南省鹤壁市山城区牟山大道	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 未验先投；2. 4台注塑机正在生产，光氧催化设备未运行，废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HD-12-061	11月17日	鹤壁市	山城区	红旗街北省道221西侧	鹤煤环保建材有限公司	河南省鹤壁市山城区S221	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业大面积原煤露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-063	11月17日	鹤壁市	山城区	石林乡时丰村	鸿兴化工有限公司	河南省鹤壁市山城区	其他涉气环境问题	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：厂界异味明显。	调查核实，依法查处。	12月30日
HD-12-067	11月20日	鹤壁市	山城区	长风北路中段路西（原豫鹤农业生产资料有限公司院内）	鹤壁市煊盛电气有限公司	中国河南省鹤壁市山城区长风北路	治污设施不正常运行	现场发现正在生产，存在问题：该单位主要从事塑胶制品生产，厂内有3台注塑机，检查当时生产车间内5个工人，1号和3号注塑机有生产（2号注塑机未使用），配套的废气治理设施及风机未启动，挥发性有机废气直接无组织排放。经了解该单位未办环评文件审批手续，生产台账记录显示有近十几天生产记录。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HD-12-068	11月20日	鹤壁市	山城区	长风路中段桥头路东	国安汽配店	河南省鹤壁市山城区长风南路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：正在喷漆作业，喷漆房侧门开启，有风机有运行，配套光氧催化设备未开启，挥发性有机废气未经处理直接外排（部分废气由侧门无组织排放，部分由风机直接抽排），厂区内油漆味污染严重。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-065	11月21日	鹤壁市	山城区	汤鹤路中段石林北工业区	鹤壁市星光矿山机械制造有限公司	鹤壁市山城区汤鹤路中段石林北工业区	治污设施不正常运行	该单位主要从事矿井提升机的生产，检查时正在生产。存在问题：1. 焊接作业时，移动式焊烟净化装置未使用；2. 检查时，喷漆作业未进行，但喷漆房中有金属喷漆件正在晾干，喷漆房门窗敞开，配套光氧催化设备未允许，有机废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HD-12-066	11月22日	鹤壁市	山城区	杨邑路12号	盛泰汽车零部件有限公司	河南省鹤壁市山城区杨邑路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：注塑工序有挥发性有机废气产生，配套的废气处理设施未运行（风机未开启，光氧催化设备未启用，电源未开启），挥发性有机废气在车间内无组织排放，废气气味明显。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HD-12-059	11月23日	鹤壁市	山城区	S221 东岭转盘	渣土运输车（豫F17209）	河南省鹤壁市山城区S221	渣土车覆盖不完全	检查时发现，在东岭转盘处发现路上有一车牌为豫F17209的渣土运输车正在路上行驶，车上渣土未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	12月15日
HD-12-064	11月23日	鹤壁市	山城区	石林乡西石林村汤鹤路北	鹤壁市双民矿山机械有限公司	河南省鹤壁市山城区石林乡西石林村汤鹤路北	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，未执行减排清单中停止喷涂等VOCs排放工段的要求。存在问题：生产设备未搬进喷漆房内喷漆，直接在生产车间内喷漆作业，产生的挥发性有机废气未收集处理，，有机废气直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-060	11月24日	鹤壁市	山城区	葛嘴线	宏发矿山机械制造有限公司	河南省鹤壁市山城区葛嘴线	未按要求严格落实应急预案	该单位主要从事矿山设备生产，今日生产，有员工在车间内进行焊接，产生烟尘直接无组织排放；喷漆房未有使用。现场无法提供营业执照及环评资料，厂区内未设置一厂一册公示牌。	责令整改，依法查处。	12月30日