

附件

## 洛阳市伊滨区督办问题清单

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源名称            | 污染源地址            | 问题类型      | 现场问题情况详述   | 整改要求                                 | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|------------------|------------------|-----------|--|--------------------------------------|--------|
| HD-11-052 | 11月9日 | 洛阳市 | 伊滨区 | 诸葛镇西山张村    | 洛阳市伊滨区诸葛镇腾飞耐火材料厂 | 河南省洛阳市伊滨区诸葛镇西山张村 | 工业粉尘无组织排放 | 信访基本属实，现场检查时未生产。诸葛镇政府已于2018年5月20日对该企业下发了《现场停产整改通知书》。存在问题：1. 该企业有擅自间歇性生产及运输迹象；2. 破碎车间未落实有效抑尘措施。 | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 12月15日 |
| HD-11-053 | 11月9日 | 洛阳市 | 伊滨区 | 诸葛镇西山张村    | 洛阳市卓强冶金材料有限公司    | 河南省洛阳市伊滨区诸葛镇西山张村 | 工业粉尘无组织排放 | 信访基本属实，现场检查时未生产。诸葛镇政府已于2018年5月20日对该企业下发了《现场停产整改通知书》。存在问题：1. 该企业有擅自间歇性生产及运输迹象；2. 破碎车间未落实有效抑尘措施。 | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 12月15日 |

| 编号        | 检查时间   | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源名称      | 污染源地址           | 问题类型    | 现场问题情况详述   | 整改要求                                    | 完成时限   |
|-----------|--------|-----|-----|------------|------------|-----------------|---------|--|---|--------|
| HD-12-128 | 11月16日 | 洛阳市 | 伊滨区 | 佃庄镇东大郊村    | 洛阳中彩涂料有限公司 | 中国河南省<br>洛阳市伊滨区 | 未安装治污设施 | 现场检查发现，洛阳中彩涂料有限公司有一个粉末涂料生产车间，因废气污染防治未到位，正在整改待环保验收中。但在该车间旁发现两处粉末涂料搅拌作业点，一台粉末涂料多功能搅拌机，两台小型粉末涂料混合搅拌机，现场堆存大量各类粉末涂料，有5名工人佩戴口罩，见突击检查时才停止作业，无任何配套污染防治设施。  | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 12月30日 |
| HD-12-132 | 11月22日 | 洛阳市 | 伊滨区 | 庞村镇九贤村     | 洛阳市富强粉末厂   | 中国河南省<br>洛阳市伊滨区 | 未安装治污设施 | 该企业从事粉末涂料生产，现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 检查时工人正在热熔挤出作业，见检查人员立即停止作业，3台大型和1台小型热熔挤出机机器有余温；2. 7台热熔挤出机仅安装有集气罩，但均未配套安装VOCs治理设施和排气筒。搅拌车间2台混料机均未配套安装除尘设施，车间粉尘严重；3. 企业新增3台热熔挤出机器设备未取得相关环保审批手续，当地政府已于2018年5月下达停产整改及完善环保手续的要求，但该企业未完成整改擅自生产。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 12月30日 |

| 编号        | 检查时间   | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源名称                        | 污染源地址               | 问题类型          | 现场问题情况详述  | 整改要求                           | 完成时限   |
|-----------|--------|-----|-----|------------|------------------------------|---------------------|---------------|---|--------------------------------|--------|
| HD-12-133 | 11月22日 | 洛阳市 | 伊滨区 | 庞村镇西<br>庞村 | 洛阳方圆<br>博世汽修<br>厂            | 中国河南省<br>洛阳市伊滨<br>区 | 治污设施不<br>正常运行 | 现场检查时，该汽修厂有两个烤喷漆房，该厂已于2018年8月24日通过维修喷漆房环保监测验收，且当地政府于2018年10月3日要求该企业更换好活性炭之后才能使用该喷漆房。存在问题：检查时，现场两个喷漆房正在喷、烤漆作业，但未开启活性炭净化设备，且两个喷烤漆房配套的活性炭净化装置内均无活性炭。   | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。  | 12月30日 |
| HD-12-129 | 11月23日 | 洛阳市 | 伊滨区 | 寇店镇常<br>村  | 洛阳市伊<br>滨区寇店<br>镇冠迪木<br>门加工厂 | 中国河南省<br>洛阳市伊滨<br>区 | 未安装治污<br>设施   | 现场检查时，该企业正在生产，从事木制品家具制造，厂内有两间喷漆房和4台木板切割设备。存在问题有：1. 两间喷漆房均未配套安装VOCs收集处理设施，现场异味严重，车间地面及四周墙面漆渣厚厚一层。废气直接通过排气扇吹到围墙外土地。车间外道路及围墙外农作物土地均被油漆污渍覆盖白色一层；2. 木板切割和拼接工序均未配套安装除尘设施，现场粉尘严重；3. 该木制品作坊无营业执照，无环保手续。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。 | 12月30日 |
| HD-12-130 | 11月24日 | 洛阳市 | 伊滨区 | 李村镇南<br>寨村 | 洛阳市伊<br>滨区李村<br>镇星宝塑<br>粉厂   | 中国河南省<br>洛阳市伊滨<br>区 | 未安装治污<br>设施   | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该厂环评批复仅有一台热熔挤出机，新扩建两台热熔挤出机无环保手续；2. 3台热熔挤出机中有1台未配套VOCs收集处理设施，但机器发烫，正在生产。   | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。 | 12月30日 |

| 编号        | 检查时间   | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源名称      | 污染源地址            | 问题类型      | 现场问题情况详述   | 整改要求                          | 完成时限   |
|-----------|--------|-----|-----|------------|------------|------------------|-----------|--|-------------------------------|--------|
| HD-12-131 | 11月24日 | 洛阳市 | 伊滨区 | 李村镇武屯村     | 洛阳瑞都家具有限公司 | 中国河南省洛阳市伊滨区 S320 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该厂从事钢制家具生产，有新、旧两条喷涂烘干生产线，环评报告上要求，旧的喷涂烘干线因不符合环保要求必须拆除。存在环境问题有：发现旧生产线的烘干房有余温，工人刚临时停工，因旧喷涂房配套的旋风除尘器拆除（拆换至新生产线上），喷涂废气经简单滤筒收尘后直排，收尘效果较差，导致厂外墙壁和周边庄稼地一片灰白。在未安装有机废气治理装置的情况下，新改进的喷涂烘干生产线正在调试生产，且该生产线未通过环保验收。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 12月30日 |