附件

濮阳市示范区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名 称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|--------|-----|-----|------------|--------------------|-------|-------|--|------------|--------|
| HD-12-106 | 11月23日 | 濮阳市 | 示范区 | 开州办事 处 | 祁家庄村 民安置房 项目 | 市示范区开 | 格落实应急 | 现场检查发现,该工地未落实重污染天气橙色二级应急响应,存在问题: 1. 存在露天喷漆行为,现场有很浓的油漆味,现场发现未使用完的油漆,现场询问施工人员,称其是近两天喷的; 2. 工地北侧土堆未采取抑尘措施; 3. 未按照扬尘治理方案的要求停止室外作业,现场检查时室外正在作业,作业面未采取洒水降尘等措施。 | 责令整改,依法查处。 | 12月30日 |