附件

晋中市灵石县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-027	11月9日	晋中市	灵石县	翠峰镇	灵石县祥 驰加油站	山西省晋中 市灵石县翠 峰镇王中村	未安装油气 回收装置或 装置不正常 运行	现场检查时，该加油站部分油枪枪套破损，无法有效回收逸散油气，同时在调阅10月30日汽油卸油视频时发现，油罐车卸油过程中未与油气回收装置进行连接，未对油气进行回收。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-068	11月24日	晋中市	灵石县	南关镇	仁义村希望停车场南侧堆场	中国山西省晋中市灵石县南峪线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该堆场面积约4亩，无环保手续，无扬尘治理设施。各种物料均未覆盖，路面有清晰车辙痕迹。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
SX-12-067	11月25日	晋中市	灵石县	南关镇	渣土运输车（晋LB8335）	中国山西省晋中市灵石县G108国道南关镇路段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查路过108国道，路上发现一辆渣土运输车装载煤炭，其高度明显超过围栏高度且未覆盖。车牌为晋LB8335。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日