

附件

淄博市张店区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-11-007	11月5日	淄博市	张店区	中埠镇经济开发区 淮河路	淄博荣丰 机械有限公司	山东省淄博市张店区淮河路	治污设施不 正常运行	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 现场检查该企业的喷漆车间时，该企业正在进行喷漆，经检查该企业的环评报告表，喷漆房的废气处理必须经过水帘加活性炭吸附装置后经15米排气筒排放，在对喷漆房的活性炭吸附装置进行检查时发现，有两个活性炭吸附装置未安装活性炭，喷漆房产生的废气未经活性炭吸附处理直接排放；2. 现场检查该企业的烤漆房时，该烤漆房无任何废气污染物处理设施，废气直接排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日