

附件

开封市通许县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-010	2018/11/27	开封市	通许县	通许县产业聚集区行政路东段南侧	开封东森木业有限公司	开封市通许县解放路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产,建设有热压生产工序,因该地区橙色预警,该工序于 2018 年 11 月 23 日停止作业至今。存在问题:配套的活性炭废气处理设施的活性炭未完全填充,三层中仅填充了两层,未有效落实 VOCs 整治要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-13-011	2018/11/27	开封市	通许县	通许县南环路中段路北	通许县华特汽车修理有限公司	开封市通许县解放路	未落实 VOCs 整治要求	该企业正在营业，建设有一间喷漆房，现场检查时，未进行喷漆作业，经了解，昨日下午进行过喷漆作业。存在问题：该企业配套建设的活性炭废气处理设施中两箱活性炭的其中一箱只填充了一小部分，剩余大部分空置，未有效落实 VOCs 整治要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/15
HN-13-012	2018/11/27	开封市	通许县	通许县人民路北段	通许县宝马汽车修理中心	开封市通许县解放路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现，该企业正在经营，经了解近几日进行过喷漆作业。存在问题：该企业活性炭填充不充分，留有较大的空隙，未有效落实 VOCs 整治要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/15