

附件

## 三门峡灵宝市督办问题清单

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称 | 污染源地址       | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                       | 整改要求                                                                                 | 完成时限      |
|-----------|------------|------|-----|------------|-----------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HN-13-097 | 2018/11/27 | 三门峡市 | 灵宝市 | 焦村镇        | 春晓彩钢有限公司  | 灵宝市长青汽车商贸城内 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产，车间内原料充足，具备生产能力。存在问题：该企业使用环氧树脂为白料，二甲基苯烷为黑料，在压模成型工序作为粘合剂原料，未安装 VOCs 收集处理设施，有机废气直排。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称      | 污染源地址         | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                     | 整改要求                                                                                 | 完成时限       |
|-----------|------------|------|-----|------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| HN-13-098 | 2018/11/27 | 三门峡市 | 灵宝市 | 焦村镇        | 正达彩钢有限公司       | 灵宝市长青汽贸城院内    | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该企业未生产，有生产痕迹，车间内原料充足，具备生产能力。存在问题：该企业使用环氧树脂为白料，二甲基苯烷为黑料，在压模程序工序作为粘合剂原料，未安装 VOCs 收集处理设施。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/1/15  |
| HN-13-099 | 2018/11/29 | 三门峡市 | 灵宝市 | 焦村镇        | 李守江废塑料加工点      | 三门峡市灵宝市焦村镇五册村 | 新发现清单外“散乱污”   | 现场检查时，该废塑料加工点正在生产，厂区内堆放大量的原料和经破碎清洗后的原料待生产，配套一台生产线，加热熔融挤出工序未安装废气收集罩和治污设施，含非甲烷总烃等有机废气无组织排放。    | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。                            | 2019/1/15  |
| HN-13-100 | 2018/11/29 | 三门峡市 | 灵宝市 | 西阎乡        | 中建七局四公司基础设施分公司 | 三门峡市灵宝市长安路中段  | 未按要求严格落实应急预案  | 现场检查时该搅拌站正在生产，未落实三门峡市重污染天气橙色预警预案。                                                            | 责令整改，依法查处。                                                                           | 2018/12/31 |

| 编号        | 检查时间       | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                        | 污染源地址                    | 问题类型           | 现场问题情况详述                                                   | 整改要求                                                      | 完成时限       |
|-----------|------------|------|-----|------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| HN-13-101 | 2018/11/29 | 三门峡市 | 灵宝市 | 西阎乡        | 常许坡农业专业合作<br>社                   | 三门峡市灵宝市<br>G310(连天<br>线) | 清单内燃煤<br>锅炉未淘汰 | 现场检查时该合作社正在生产，现场有三台各1蒸吨燃煤锅炉，其中两台正在生产，未安装治污设施，烟囱高度距离地面6米左右。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2018/12/31 |
| HN-13-102 | 2018/11/28 | 三门峡市 | 灵宝市 | 豫灵镇        | 中国建筑七局四公司（310国道南移工程8分部）<br>豫灵段工地 | 灵宝市豫灵镇                   | 未按要求严格落实应急预案   | 现场检查时，该工地正在施工。存在问题：未落实三门峡市重污染天气橙色预警预案，回填土方作业未采取减尘抑尘措施。     | 责令整改，依法查处。                                                | 2018/12/31 |