

附件

## 铜川市印台区督办问题清单

| 编号                | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道)    | 污染源<br>名称                  | 污染源地址         | 问题类型                  | 现场问题情况详述                                                  | 整改要求                                                                          | 完成时限       |
|-------------------|-----------|-----|-----|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SX（陕西）<br>-13-057 | 2018/12/9 | 铜川市 | 印台区 | 北关姜女<br>堤 1 号 | 陕西铜川<br>润民达康<br>食品有限<br>公司 | 陕西省铜川<br>市印台区 | 新发现清单<br>外应淘汰燃<br>煤锅炉 | 经现场检查，该企业存在以下问题：场<br>区内有 1 台 1 蒸吨以下燃煤锅炉，并有<br>堆放煤，有刚使用痕迹。 | 严格按照要求完成锅炉<br>淘汰或改造任务，按环<br>评批复要求安装治污<br>设施，并确保正常使<br>用。存在违法生产行为<br>的，依法立案处罚。 | 2019/1/15  |
| SX（陕西）<br>-13-058 | 2018/12/2 | 铜川市 | 印台区 | 金锁关镇<br>纸坊村   | 铜川市印<br>台区砖一<br>建材有限公司     | 陕西省铜川<br>市印台区 | 未按要求严<br>格落实应急<br>预案  | 经现场检查，该企业未落实错峰生产要<br>求，处于生产状态。                            | 责令整改，依法查处。                                                                    | 2018/12/31 |

| 编号                | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称      | 污染源地址              | 问题类型         | 现场问题情况详述                                                                                             | 整改要求                                    | 完成时限       |
|-------------------|-----------|-----|-----|------------|----------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| SX（陕西）<br>-13-059 | 2018/12/5 | 铜川市 | 印台区 | 柳湾         | 铜川市恒源乙炔气厂      | 陕西省铜川市印台区G210(包南线) | 未安装治污设施      | 经现场检查，主要问题：1. 生产设施陈旧，没有配套相应废气污染防治设施，废气无组织排放，周围可以闻到刺激性异味；2. 整个生产环境脏乱差，废渣场没有覆盖；3. 厂区周围有医院和居民住宅，存在安全风险。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/1/15  |
| SX（陕西）<br>-13-060 | 2018/12/8 | 铜川市 | 印台区 | 顺金路9号      | 铜川中兴环保设备工程有限公司 | 陕西省铜川市印台区G210(包南线) | 未安装治污设施      | 经现场检查，该企业未安装电焊烟气收集处理设施，电焊烟气无组织排放。                                                                    | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/1/15  |
| SX（陕西）<br>-13-061 | 2018/12/1 | 铜川市 | 印台区 | 印台镇顺河村     | 陕西飞博陶瓷有限公司     | 陕西省铜川市印台区          | 未按要求严格落实应急预案 | 经现场检查，该企业车间正在生产，没有按照要求落实重污染天气应急响应。                                                                   | 责令整改，依法查处。                              | 2018/12/31 |