

附件

## 晋中市平遥县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-045	2018/11/30	晋中市	平遥县	卜宜乡	峰峰车辆 修配(双 钱轮胎) 加工点	晋中市平 遥县 S222	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现,该企业正在生产,存在问题:该企业正在进行车辆喷漆作业,未配套 VOCs 处理设施,只搭建简单的塑料膜棚,喷漆废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-046	2018/11/30	晋中市	平遥县	段村镇	平遥县海能达工业有限公司	晋中市平遥县北东线	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业未生产。存在问题:物料堆放场部分用苫网覆盖,部分未遮盖,其中未遮盖面积占大多数,存在扬尘、粉尘治理不到位的问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2018/12/31
SX-13-047	2018/12/2	晋中市	平遥县	洪善镇五里庄村	平遥县樊盛耐火材料有限公司	晋中市平遥县五里庄村东	未按要求严格落实应急预案	晋中市于2018年11月30日15:00-12月3日24:00,启动重污染天气应急预案橙色(二级)响应,该企业是预警清单内企业,根据清单内容显示,橙色预警需要停用2台天然气炉,现场检查时,发现该企业未按照要求停止生产,现场铝矾土煅烧工艺正在作业。	责令整改,依法查处。	2018/12/31

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-048	2018/11/27	晋中市	平遥县	晋中市平遥县朱坑乡庞庄村	山西华骏轮胎有限公司	晋中市平遥县 X374	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：破胶、筛选分离工艺环节，5条生产线正在运行，其中1条生产线尚未安装集气罩、除尘等气体处理设施，该条生产线处于无组织排放状态。另有一条新生产线现场检查时未运行，但设备上有橡胶粉末产品和筛选分离后的金属丝，代表该条生产线曾运行过，且该条生产线也尚未安装集气罩、除尘设施环保设备。查看山西华骏轮胎有限公司环评报告(含原平遥县五联橡胶工业有限公司环评报告表)，环评报告表提出了整改要求，要求对原料生产阶段增加粉尘治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-049	2018/12/4	晋中市	平遥县	香乐乡	平遥县迎林阁家具销售有限公司	晋中市平遥县香乐村	治污设施不正常运行	检查时发现,该企业正在生产。发现如下问题:1.石材破碎、筛分和给料工序应设置集尘罩和布袋除尘器对粉尘进行处理后再由15米排气筒达标排放,该企业安装了集尘罩和布袋除尘器,但生产时并未开启;2.该企业半密闭厂棚内粉碎机正在作业,运输车正在装料,粉尘严重,破碎工艺环节并未在集尘罩范围内进行,而是在远离集尘罩的地方进行。	调查核实,依法查处,符合移送公安机关拘留条件的,及时移送。	2019/1/15
SX-13-050	2018/12/4	晋中市	平遥县	香乐乡	香乐乡秸秆焚烧点	晋中市平遥县050乡道以西200米左右,222省道南侧	露天焚烧	平遥县050乡道以西200米左右,222省道南侧大片农田秸秆焚烧,浓烟滚滚,引起222省道道路边茅草明火燃烧,顺着风一路向东燃烧,对大气环境造成污染,同时烟尘对道路行车安全造成隐患。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2018/12/31
SX-13-051	2018/12/3	晋中市	平遥县	中都乡	平遥县时代印业有限公司	晋中市平遥县G108(京昆线),晋中市平遥县大运路北姚村南	未按要求严格落实应急预案	晋中市于2018年11月30日15:00-12月3日24:00,启动重污染天气应急预案橙色(二级)响应,该企业是预警清单内企业,根据清单内容显示,橙色预警需要停用1台彩印线,要求涉及VOCs产生工艺环节需停产。存在问题:该企业未落实应急预案,全线生产,有生产记录单记录。经询问企业负责人目前生产状态,其承认目前处于正常生产状态。	责令整改,依法查处。	2018/12/31

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-052	2018/12/4	晋中市	平遥县	中都乡	晋中赢康祖沥青搅拌有限公司	晋中市平遥县中都乡西达蒲村青年路北1号	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产，沥青搅拌设备附近物料堆放场采用半封闭厂棚堆放。存在问题：搅拌设备西侧物料堆放场四周搭建了高约3-4米的围墙，但未搭建厂棚，物料暴露，数堆砂料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31
SX-13-053	2018/12/3	晋中市	平遥县	朱坑乡	龙跃村秸秆焚烧点	朱坑乡洪南村东，朱坑乡北汪湛村兴全砖厂以西，宏跃砖厂以北，030乡道南侧	露天焚烧	发现朱坑乡洪南村东，朱坑乡北汪湛村兴全砖厂以西，龙跃村宏跃砖厂以北，030乡道南侧，发现露天焚烧野草、树叶污染源项一处。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2018/12/31
SX-13-054	2018/12/9	晋中市	平遥县	朱坑乡	山西耀光煤电有限责任公司	晋中市平遥县朱坑乡西善信村	工业粉尘无组织排放	该企业正在生产。检查发现以下问题： 1. 储煤场未按照环评报告要求建设全封闭式地面煤场。检查发现，该煤炭堆放场采用半封闭的筒仓结构，2009年的环评报告要求储煤环节采用全封闭式地下煤场，不满足环评报告要求； 2. 筒仓式半封闭厂棚外的地下煤炭进料口正由推土机进行露天下料作业，露天下料口未安装任何除尘设施，推煤倒煤过程中的粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31