

附件

吕梁市文水县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-13-040	2018/12/8	吕梁市	文水县	东二环路 南	文水县私 评鑫达加 油站	吕梁市文水 县则天大街	未安装油气 回收装置或 装置不正常 运行	经现场检查，该加油站正常营业，已安 装油气回收装置，存在问题：一号二号 汽油机加油枪集气罩有破损，二号加油 机加油枪无集气罩。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	2019/1/15