

附件

## 洛阳市伊川县督办问题清单

| 编号        | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称     | 污染源地址        | 问题类型         | 现场问题情况详述                                                                       | 整改要求                                          | 完成时限      |
|-----------|------------|-----|-----|------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| HN-14-206 | 2018/12/19 | 洛阳市 | 伊川县 | 葛寨镇        | 伊川县葛寨镇无名木材加工厂 | 洛阳市伊川县葛寨镇烟涧村 | 未安装治污设施      | 现场检查时，企业未生产。存在问题：木材破碎工序未安装污染防治设施。                                              | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/1/30 |
| HN-14-207 | 2018/12/15 | 洛阳市 | 伊川县 | 鸣皋镇        | 伊川县力通水泥制品厂    | 洛阳市伊川县鸣皋镇干河村 | 未按要求严格落实应急预案 | 现场检查时，企业正在生产，未按重污染天气应急响应要求停产。                                                  | 责令整改，依法查处。                                    | 2019/1/15 |
| HN-14-208 | 2018/12/15 | 洛阳市 | 伊川县 | 鸣皋镇        | 洛阳凌泰商砼有限公司    | 洛阳市伊川县鸣皋镇干河村 | 未安装治污设施      | 现场检查时，该企业仍在生产，未响应重污染天气应急预案。存在问题：伊川县清理整改环保违法违规项目备案公告上，明确了该企业的罐车上料处加装喷淋设施，实际未安装。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/1/30 |

| 编号        | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称    | 污染源地址        | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                                | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|-----------|------------|-----|-----|------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HN-14-209 | 2018/12/15 | 洛阳市 | 伊川县 | 鸣皋镇        | 伊川县喆凯混凝土有限公司 | 洛阳市伊川县鸣皋镇干河村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，企业未进行混凝土搅拌。存在问题：1. 该公司内有一条沙石生产线，有生产的痕迹，沙石生产线没有任何的粉尘的治理设施；2. 有约 3000 立方的沙石露天堆放，未进行覆盖。              | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/1/15 |
| HN-14-210 | 2018/12/14 | 洛阳市 | 伊川县 | 白元乡        | 伊川县金石业有限公司   | 洛阳市伊川县白元乡土门村 | 未安装治污设施       | 现场检查时，企业正在生产。存在问题：打磨工序没有安装污染防治设施，存在扬尘影响。                                                                | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                               | 2019/1/30 |
| HN-14-211 | 2018/12/12 | 洛阳市 | 伊川县 | 彭婆镇        | 洛阳万宏水泥制品有限公司 | 洛阳市伊川县彭婆镇南寨村 | 未按要求严格落实应急预案  | 洛阳市 2018 年管控企业名单（采暖季）中明确该企业在黄色预案中应停产。现场检查时，该企业有生产的痕迹，压缩机有气，燃气锅炉有温度，锅炉旁的蒸汽阀门有水滴出，经手触摸，水滴为温水，现场有混合加工用的物料。 | 责令整改，依法查处。                                                                                  | 2019/1/15 |

| 编号        | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源地址                | 问题类型            | 现场问题情况详述                                                                                           | 整改要求                                          | 完成时限      |
|-----------|------------|-----|-----|------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| HN-14-212 | 2018/12/11 | 洛阳市 | 伊川县 | 江左镇        | 伊川县鑫<br>宜长石加<br>工厂 | 洛阳市伊川<br>县江左镇江<br>左村 | 未 安 装 治 污<br>设施 | 现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 未配套建设粉尘污染治理设施，下料口没有喷淋设施；2. 筛分处没有密闭，没有喷淋设施；3. 物料露天堆放，没有覆盖；4. 皮带传输处没有密闭，没有喷淋设施。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/1/30 |