

附件

三门峡市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-214	2018/12/19	三门峡市	城乡一体化示范区	禹王路街道办	西部保峰建筑材料装饰有限公司	河南省三门峡市陕县摩云路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业焊接、喷漆工序正在生产。存在问题：焊接工序生产时，焊烟净化器未运行。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30
HN-14-240	2018/12/21	三门峡市	城乡一体化示范区	禹王路街道办	易达水泥制品有限公司	河南省三门峡市陕州区禹王路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：未严格落实重污染天气二级橙色预警应急“一厂一策”措施，全部污染大气工序停产。	责令整改，依法查处。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-241	2018/12/21	三门峡市	城乡一体化示范区	禹王路街道办	三门峡化工机械有限公司	河南省三门峡市陕州区园通路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业的焊接生产线正在生产。存在问题：焊接时部分焊烟净化器未正常运行，烟气无组织排放。使用焊接时，烟气收集不完善直接外排。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30