

附件

## 晋中介休市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-089	2019/2/19	晋中市	介休市	义安镇	晋 K8699X 重型货车	山西省晋中市介休市221省道义安镇董村段	渣土车覆盖不完全	现场检查时，存在问题：晋 K8699X 重型车在运输土方行驶在晋中市 221 省道介休义安镇董村段期间，车辆苫盖不到位，扬尘严重。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-090	2019/2/21	晋中市	介休市	义安镇	义安镇那村村南200米煤泥堆场	山西省晋中市介休市X381	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，存在问题：发现位于那村村南约200米处（介休市鸿翔机械有限公司东侧）有一煤泥堆场，现场煤泥露天堆放未采取防尘网苫盖，面积超过1000平方米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20
SX-18-091	2019/2/23	晋中市	介休市	绵山镇	绵山镇城寺村东煤场（原鑫源建材公司内）	山西省晋中市介休市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 现场发现一台装载机正在清运原煤，未配置粉尘收集设施，无组织排放；2. 厂区内存放原煤等物料，面积超过1000平方米，露天堆放未苫盖，易引起扬尘；3. 现场工人未能提供任何环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-092	2019/2/25	晋中市	介休市	绵山镇	山西精工美森炭素材料有限公司	山西省晋中市介休市	企业未制定重污染天气应急预案或应急预案不合理、可操作性差	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 该企业已制定重污染天气一厂一策实施方案,但未明确具体的压减工艺、生产线或产量,未明确错峰运输,预案编制不合理,不具有可操作性; 2. 实施方案和厂区公示牌的应急措施不一致,公示牌的应急措施不合理。	修订完善重污染天气应急预案。	2019/3/20
SX-18-093	2019/2/26	晋中市	介休市	绵山	绵山镇煤堆场(介休市昌顺丰煤化有限公司旁)	山西省晋中市介休市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,存在问题:该堆场位于一长期停产洗煤厂内(昌顺丰煤化有限公司旁),煤堆露天堆放未苫盖,易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/3/20
SX-18-094	2019/2/26	晋中市	介休市	绵山镇	介休市昌顺丰煤化有限公司	山西省晋中市介休市	企业未制定重污染天气应急预案或应急预案不合理、可操作性差	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 该企业已制定重污染天气一厂一策实施方案,但未明确具体的压减工艺、生产线或产量,未明确错峰运输,预案编制不合理,不具有可操作性; 2. 实施方案和厂区公示牌的应急措施不一致。	修订完善重污染天气应急预案。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-18-095	2019/2/28	晋中市	介休市	连福镇	介休市永盛昌建材有限公司	山西省晋中市介休市X383	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：破碎工序和上料口正在运行，配套的布袋除尘废气装置废气排放口设置不规范，未达到环评要求的高度（未达到15米）。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/3/20