

附件

唐山市玉田县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-291	2019/3/26	唐山市	玉田县	亮甲店镇	玉田县鸿冠塑料制品有限公司	唐山市玉田县	未按要求严格落实应急预案	2019年3月26日晚，夜查发现，该企业正在生产，有生产噪音和刺鼻气味，由于厂门紧闭，大门上方对外有监控探头，厂内人员对我方监察人员叫门置之不理，无法进入检查固定证据。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-292	2019/3/26	唐山市	玉田县	亮甲店镇	玉田县林涛塑料制品有限公司	唐山市玉田县 G102(京哈线)	未按要求严格落实应急预案	夜查发现,该企业今晚正在生产(2019年3月26日晚上10点33分)。按照唐山市政府的紧急通知,该企业属于B类,应该停产。未按要求严格落实应急预案。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
HB-20-293	2019/3/25	唐山市	玉田县	林西镇	田恒集团	唐山市玉田县 S264	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该公司未生产,存在问题:厂区内有大量物料露天堆放,约2500余平方,苫盖面积远低于85%。厂区道路(包括进出口)路面积尘较多,极易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-294	2019/3/30	唐山市	玉田县	散水头镇	四方纸业公司西侧田边露天工业垃圾堆放点	散水头镇东北、玉滨公路西南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，路过四通纸业公司西边100m左右，田地旁边露天堆放有大量工业垃圾（含有煤碴、炉灰、砖块等），面积约100平方米，并散发有刺激性异味。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地 址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-20-295	2019/3/23	唐山市	玉田县	郭家屯乡	唐山市玉 田建邦实 业有限公司	唐山市玉 田县 S264 郭家屯乡 阮庄子	工业粉尘无 组织排放	该公司于 2017 年 10 月 1 日在唐山市环保局办理了《排污许可证》(编号: 91130229750298619F001P)。该公司现有主要生产设备: 120 m²烧结机 1 台, 14 m²竖炉 1 座, 520m³ 高炉 1 座, 转炉 1 座等。经调阅该公司烧结工序在线监控实时数据, 未发现数据异常。该公司制定了重污染天气应急响应方案, 经调阅在线监测 3 月 16 日至 20 日《废气排放连续监测小时平均值日报表》显示, 120 m²烧结机处于停产状态。符合此次重污染天气二级应急响应措施。检查时, 该公司烧结、高炉、转炉等正在生产。现场检查发现该公司存在以下环境问题: 1. 装货车辆出厂时, 厂门口设置的车辆冲洗装置未使用; 2. 总物料仓南侧铲车在露天处装粉状物料过程中, 未采取防尘、抑尘等措施; 3. 烧结机机尾出落料处有无组织粉尘, 不能有效收集处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2019/4/28