

附件

长治高新技术产业区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-195	4月23日	长治市	高新技术 产业区	羌城工业 园区	山西欧诺 达建材有限公司旁 无名喷漆 点	长治市潞城 市 G207(锡 海线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查，发现长治市高新技术产业园 区山西欧诺达建材有限公司南 20 米大 工棚内露天喷漆，无任何 VOCs 收集装 置，现场有大量已喷漆和待喷漆物件。	含 VOCs 物料的生产、存储 采用密闭工艺或在有集气 系统的密闭空间进行，收 集后的废气经处理达标后 排放。存在违法生产行为 的，依据《大气污染防治 法》第一百零八条，立案 处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-196	4月23日	长治市	高新技术产业区	老顶山镇	长治市顺亮源再生资源回收利用有限公司	长治市高新区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业正在生产。发现问题：贮罐和装卸区正在作业，其配套的 VOCs 净化系统未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	5月30日
SX-22-197	4月22日	长治市	高新技术产业区	捉马西大街	山西兆盛建筑工程有限公司承建亚欧小镇	长治市潞州区捉马西大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地正在施工，存在问题：该工地虽然有清洗进出运输车辆设施，但有一台挂车（晋 DR374 挂）直接驶出工地未对车辆底盘和车轮进行冲洗，驶入捉马西大街，易产生扬尘，污染环境。（有视频为证）	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-198	4月15日	长治市	高新技术产业区	史家庄	史家庄城中村改造三期世纪嘉年华工地	长治市高新区史家庄村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，企业正在生产，存在问题：施工工地正在浇筑，有4台水泥搅拌罐车，水泥搅拌罐车（晋D46975）驶出工地未对车辆底盘和车轮进行冲洗，驶入西环路，易产生扬尘。经询问工地值班崔姓同志，冲洗设施已损坏，不能使用。工地未按“六个百分百”要求落实（有视频和照片为证）。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日
SX-22-199	4月23日	长治市	高新技术产业区	-	太焦高铁TJZQ-8标中国高铁四局项目经理部一工区	长治市高新区锡海线西亚机动车检测东侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：水泥粉筒仓卸料口卸料时，无组织粉尘逸散严重，浓尘滚滚，污染环境。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-200	4月20日	长治市	高新技术产业区	翟店镇	长治市恒昊建材有限公司	长治高新区翟店镇西天贡村西	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：石灰、石料口未封闭，破碎工序存在粉尘飘逸车间外面现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX-22-201	4月23日	长治市	高新技术产业区	翟店镇	山西欧诺达公司院内无名建材厂	长治市高新技术园翟店镇羌城村山西欧诺达公司院内南第一排无名建材切割厂房	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业正在生产，存在问题：建材切割、打磨时，没有除尘抑尘措施，大量粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-202	4月23日	长治市	高新技术产业区	-	潞阳大道散土堆场	长治市潞城市长潞城际线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，长治市高新技术产业园长潞城际线，潞阳大道179号路灯杆东100米处，有上万吨散土堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX-22-203	4月23日	长治市	高新技术产业区	翟店镇	高新区翟店镇长潞城际线高新大道市政工程正门东70米物料堆	长治市高新区翟店镇长潞城际线高新大道市政工程正门东70米	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现高新区翟店镇长潞城际线高新大道市政工程正门东70米处存放大量物料，露天堆放未苫盖，易产生扬尘污染环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-204	4月23日	长治市	高新技术 产业区	翟店镇	长治市宏 益兴建材 有限公司	长治高新区 翟店镇翟店 村村东	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：按环评要求粉尘物料应堆放在砂石堆棚内，现场检查时发现，大量易产生粉尘物料露天堆放，未苫盖，易产生扬尘污染环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX-22-205	4月23日	长治市	高新技术 产业区	翟店镇	鼎尚旅游 开发有限 公司项目 部西北150 米处	长治市高新 技术产业 园，翟店村 鼎尚旅游开 发有限公司 项目部西北 150米处	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，发现长治市高新技术产业园，翟店村鼎尚旅游开发有限公司项目部西北150米处，有散土堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日