

附件

长治市襄垣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-306	4月23日	长治市	襄垣县	-	渣土运输车(晋D46264)	长治市襄垣县长兴路	渣土车覆盖不完全	现场检查时,发现在长治市襄垣县长兴路一辆晋D46264运渣车满载运输,未苫盖,造成道路扬尘污染。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-307	4月22日	长治市	襄垣县	夏店镇	襄垣县夏店镇大平预制厂	长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	经现场检查，企业正在生产，存在问题：露天进行石灰粉和水泥搅拌，极易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX-22-308	4月22日	长治市	襄垣县	夏店镇	G208 襄垣县夏店镇大平村段露天焚烧	中国山西省长治市襄垣县 G208(二长线)	秸秆焚烧	现场检查发现，G208 襄垣县夏店镇大平村段，有露天焚烧，火势和烟较大。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5月30日
SX-22-309	4月25日	长治市	襄垣县	下良镇	下良镇东故县村秸秆焚烧点	山西省长治市襄垣县下良镇	秸秆焚烧	现场检查时，发现东故县小学正对面 80 米处露天焚烧秸秆，产生大量浓烈烟气，过火面积约 20 平方米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-310	4月25日	长治市	襄垣县	襄垣县王桥镇	襄垣县远腾选煤有限公司	长治市武乡县	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产，发现问题：货运源头装载登记表记录重污染天气红色预警期间，该企业有大量运输车进出记录。说明该企业未按要求严格落实“一厂一策”应急预案。	责令整改，依法查处。	5月30日
SX-22-311	4月25日	长治市	襄垣县	下良镇水碾沟村	山西襄矿新庄煤业有限公司	长治市武乡县	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产，存在问题：运输车辆出入记录系统显示，该企业在红色预警期间(1.8-1.15日)有高达900多辆运输车出入，说明该企业未按要求严格落实重污染天气“一厂一策”应急预案。	责令整改，依法查处。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-312	4月22日	长治市	襄垣县	-	长治市襄垣县环湖路与迎宾东街交汇处向东南方100米处物料堆未苫盖	山西省长治市襄垣县迎宾东街	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，发现长治市襄垣县环湖路与迎宾东街交汇处向东南方100米处有一长约30米，宽约20米的物料堆未苫盖，造成扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX-22-313	4月23日	长治市	襄垣县	-	碧桂园项目施工地东侧20米处物料堆场	山西省长治市襄垣县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现在长治市襄垣县碧桂园施工地东侧20米处有一处长约50米，宽约40米的露天沙土堆，现场未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-22-314	4月24日	长治市	襄垣县	古韩镇	亚通公路物资有限公司旁泥土堆场	山西省长治市襄垣县古韩镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现在长治市襄垣县古韩镇西垆头村亚通公路物资有限公司大门左侧有一处长约30米，宽约20米的露天料场。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX-22-315	4月25日	长治市	襄垣县	-	长治市恩典世纪环保科技有限公司	长治市襄垣县王桥镇五阳村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：长治市恩典世纪环保科技有限公司场界内有大量物料堆露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日