附件

鹤壁市淇滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地 址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201906-008	2019-07-26	鹤壁市	淇滨		龙冶金炉	鹤山济聚河沟村 下区经集河 有大型 电弧流 电光光 电光光 有东 电光 有东 南	其他涉气环	现场检查时,该企业未生产,该企业 环保设施不齐全(烟囱直排,部分区 域粉尘明显且未安装布袋除尘设施), 仅有的环保设施也未投运,且疑似生 产(现场检查时炉窑壁有余温,工人间 风扇运行,生产间有明显的车轮痕迹 等)。	进一步调查核实,依法整改。	2019/8/30