

## 附件

### 聊城市东阿县督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源名称                | 污染源地址           | 问题类型        | 现场问题情况详述                                      | 整改要求                                | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| SD-201906-020 | 2019-07-28 | 聊城市 | 东阿县 | 铜城街道       | 山东聊城<br>科创钢构<br>有限公司 | 聊城市东<br>阿县 S324 | 未安装治污<br>设施 | 现场检查时，存在问题为焊接工艺产生大量烟雾，无烟气治理设施，部分焊接处有治理设备但未使用。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/8/30 |