

## 附件

### 长治市潞州区督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源名称 | 污染源地址      | 问题类型          | 现场问题情况详述                                          | 整改要求                                                                                 | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-------|------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX-201906-033 | 2019-07-30 | 长治市 | 潞州区 | /          | 远行汽修  | 长治市城区西环路辅路 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，发现位于潞州大街潞州清真寺进口处的远行汽修厂正在进行露天喷漆，无 VOCs 处理装置。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/8/30 |
| SX-201906-034 | 2019-07-30 | 长治市 | 潞州区 | /          | 延长加油站 | 长治市城区延安南路  | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该加油站正在营业中，1 号和 3 号加油机油气回收装置不能正常工作。          | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/8/30 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源名称            | 污染源地址         | 问题类型             | 现场问题情况详述                                        | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX-201906-035 | 2019-07-29 | 长治市 | 潞州区 | /          | 双创教育培训基地         | 长治市郊区 S102 辅路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，大量沙料露天堆放，未苫盖。                     | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                                       | 2019/8/30 |
| SX-201906-036 | 2019-07-27 | 长治市 | 潞州区 | 老顶山镇       | 老顶山镇冀家庄村建筑工地     | 长治市郊区         | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，进出口无车辆冲洗装置、无抑尘措施。                 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                                       | 2019/8/30 |
| SX-201906-037 | 2019-07-30 | 长治市 | 潞州区 | /          | 淮海社区第二小区马路对面建材料厂 | 长治市城区延安南路辅路   | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查，发现位于淮海街与延安南路交叉口西南 100 米一无名料厂沙堆、料堆露天堆放，未覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/8/30 |