

## 附件

### 长治市上党区督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源名称                        | 污染源地址     | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                            | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX-201906-049 | 2019-07-30 | 长治市 | 上党区 | /          | 太焦高铁TJZQ-8标中国中铁四局项目经理部二工区搅拌站 | 长治市长治县壶高线 | 工业粉尘无组织排放     | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 水泥原料仓顶大量粉尘无组织排放；2. 厂区内无喷淋、雾炮等抑尘装置，车辆运输时尘土飞扬；3. 车辆清洗装置闲置，未使用。  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/8/30 |
| SX-201906-050 | 2019-07-24 | 长治市 | 上党区 | 苏店镇        | 王董村进村大桥旁露天石灰堆                | 长治市长治县    | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，发现该石灰堆料场正在作业，存在问题：1. 物料大面积露天堆放，未采取任何覆盖措施；2. 进出道路未硬化，路面积尘较多；3. 装卸物料时未采取任何抑尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/8/30 |