

附件

郑州新密市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201915-058	2019-12-01	郑州市	新密市	刘寨镇	河南昌源集装箱制造有限公司	河南省郑州市新密市S321	未安装治污设施	现场检查时，该公司未生产，有喷漆工序，现场有明显喷漆痕迹，未配套喷漆废气收集处理设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/2/3
HN-201915-059	2019-12-02	郑州市	新密市	来集镇	渣土运输车（豫A076RE）	河南省郑州市新密市X029（周甘路）	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现渣土运输车（豫A076RE）在周甘路段上行驶，运输渣土未覆盖。	依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201915-061	2019-11-28	郑州市	新密市	袁庄乡	郑州汇特耐火材料有限公司	河南省郑州市新密市东柿路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在生产，经调阅车辆运输记录及监控，企业在重污染天气橙色预警期间存在使用多辆国四及以下重型载货车辆进行运输的行为，未按要求落实运输车辆管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3
HN-201915-063	2019-11-20	郑州市	新密市	米村镇	新密市永安加油站	河南省郑州市新密市米村镇	未安装油气回收装置或装置不正常运行	该加油站共有3台加油机，其中2台为乙醇汽油加油机，加油站已配套建设一、二次油气回收装置。现场检查发现加油机油气回收泵装有电源控制开关，旁边1台加油机电源控制开关未打开，加油作业时油气回收装置无法运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/2/3
HN-201915-064	2019-11-24	郑州市	新密市	岳村镇	郑州亿星线缆有限公司	河南省郑州市新密市S316道路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：该企业应急管控措施为停产，现场检查发现生产车间内有3名工人，1台注塑机有余温，明显有生产迹象。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201915-065	2019-11-25	郑州市	新密市	米村镇	郑州林欣包装材料有限公司大门东侧堆场	河南省郑州市新密市米村镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该堆场大量粉末状物料露天堆放，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/2/3