## 附件

## 吕梁市临县督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称           | 污染源<br>地址                  | 问题类型  | 现场问题情况详述  | 整改要求                             | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|---------------------|----------------------------|-------|---|----------------------------------|----------|
| SX-201915-164 | 2019-12-03 | 吕梁市 | 临县 |            | 临县三交<br>镇武家沟<br>机砖厂 | 山西省吕梁市临县<br>三交镇            | 治污设施不 | 现场检查时,该砖厂正在生产,配套脱硫塔工人正在临时加碱,现场检测回水池 pH 值为 2,根据脱硫塔工艺要求,回水池 pH 值应该在 5-7 之间。 | 依法立案查处,保持治污                      | 2020/2/3 |
| SX-201915-165 | 2019-12-02 | 吕梁市 | 临县 | 城庄镇        | 混凝土有                | 山 西 省 临<br>县 城 庄 镇<br>前南峪村 |       |   | 进一步调查核实,确属经<br>营性黑加油站的,依法取<br>缔。 | l I      |