

附件

## 阳泉市郊区督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称   | 污染源<br>地址         | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                                                                | 整改要求               | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| SX-201915-031 | 2019-11-25 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 阳泉市永电责任有限公司 | 山西省阳泉市郊区玉泉街南庄路16号 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该单位正在生产，主要从事矿山机械的维修。存在问题：1. 废气处理设施风机正在运行，但是设备上的电压表电压显示为0伏特；2. 现场提供《锚固剂车间光氧一体机设备运行记录台账》，台账内无活性炭更换记录，无光氧催化设备检修维护记录。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                 | 污染源<br>地址                     | 问题类型                 | 现场问题情况详述                                                                                                                                    | 整改要求                                                      | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-032 | 2019-11-28 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 阳泉市<br>仁和鑫<br>科炉料<br>有限公司 | 山西省阳<br>泉市郊区<br>S214(李<br>荫路) | 未安装治污<br>设施          | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 搅拌机入料口无粉尘收集和布袋除尘设施，粉尘无组织排放；2. 该单位实际生产产品及工艺与环评文件和排污许可证均不符合；3. 大气无组织颗粒物的合格监测报告已经于 2018 年 5 月 14 日过期；4. 企业未能提供重污染天气应急预案。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                       | 2020/2/3 |
| SX-201915-034 | 2019-11-22 | 阳泉市 | 郊区 | 杨家庄<br>乡   | 高垆庄<br>小学                 | 山西省阳<br>泉市郊区<br>连大线高<br>垆庄村   | 燃煤或燃气<br>锅炉未完成<br>改造 | 现场检查时，发现该单位有 1 台锅炉用于采暖，规模为 1.5 蒸吨/时，要求淘汰时间为 2018 年 12 月，目前炉膛已经清空，但未物理切割烟道。                                                                  | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称  | 污染源<br>地址          | 问题类型         | 现场问题情况详述                                                                     | 整改要求                                             | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-035 | 2019-11-22 | 阳泉市 | 郊区 | 杨家庄乡       | 阳泉市郊区白家庄小学 | 山西省阳泉市郊区           | 燃煤或燃气锅炉未完成改造 | 现场检查时，发现该单位有 1 台锅炉用于采暖，锅炉规模为 1 蒸吨/时，要求淘汰时间为 2018 年 12 月，目前炉膛已经清空，但未物理切割烟道。   | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。 | 2020/2/3 |
| SX-201915-036 | 2019-11-22 | 阳泉市 | 郊区 | 李家庄乡       | 阳泉市郊区西庄小学  | 山西省阳泉市郊区 G207(李白路) | 燃煤或燃气锅炉未完成改造 | 现场检查时，发现该单位有 1 台锅炉用于采暖，锅炉规模为 1.5 蒸吨/时，要求淘汰时间为 2018 年 12 月，目前炉膛已经清空，但未物理切割烟道。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称      | 污染源<br>地址       | 问题类型              | 现场问题情况详述                                                                                              | 整改要求                                             | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-037 | 2019-11-21 | 阳泉市 | 郊区 | 河底镇        | 牵牛镇中心小学        | 山西省阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 燃煤或燃气锅炉未完成改造      | 现场检查时，发现该单位有 1 台锅炉用于采暖，锅炉规模为 1.5 蒸吨/时，要求淘汰时间为 2018 年 12 月。因管理人员不在场，检查人员未能进入锅炉房，仅在锅炉房外观察，发现烟道未被物理切割截断。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。 | 2020/2/3 |
| SX-201915-038 | 2019-11-25 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 阳泉市宏鑫炉料厂（普通合伙） | 山西省阳泉市郊区西南昇村    | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时，发现该企业有 2 条破碎生产线，其中一条正在生产，未按照重污染天气应急响应执行停产措施。                                                    | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。                    | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称     | 污染源<br>地址                | 问题类型              | 现场问题情况详述                                            | 整改要求                          | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| SX-201915-039 | 2019-11-24 | 阳泉市 | 郊区 | 杨家庄乡       | 阳泉市朝隆净水材料有限公司 | 山西省阳泉市郊区白羊线、杨家庄乡北杨家庄村村东头 | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时，发现该企业回转窑正在进料，未按照重污染天气应急响应执行停产措施。              | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/2/3 |
| SX-201915-040 | 2019-11-22 | 阳泉市 | 郊区 | 杨家庄乡       | 阳泉市中裕粉末有限公司   | 山西省阳泉市郊区连大线黑土岩村          | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时，发现该单位1条破碎生产线、1条钢带炉生产线正在生产，未按照重污染天气黄色预警执行停产措施。 | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/2/3 |
| SX-201915-041 | 2019-11-22 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 阳泉市祥瑞材料有限责任公司 | 山西省阳泉市郊区连大线黑土岩村          | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时，发现天然气推板窑正在生产，未按照重污染天气黄色预警措施执行停产。              | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称           | 污染源<br>地址         | 问题类型          | 现场问题情况详述                                             | 整改要求                                                                                               | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-042 | 2019-12-02 | 阳泉市 | 郊区 | 荫营镇        | 阳泉瑞盛丰达耐火材料有限公司      | 山西省阳泉市郊区          | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，主要从事粘土砖、高铝砖的生产作业。发现现场有大量物料露天堆放，未做防尘遮盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |
| SX-201915-043 | 2019-12-02 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 阳泉市郊区前峰不定型耐火材料厂（旧址） | 山西省阳泉市郊区S45（天黎高速） | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业未生产，位于前峰不定型耐火材料有限公司旧址。发现现场有大量物料露天堆放，未作防尘遮盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称  | 污染源<br>地址         | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                    | 整改要求                                                                                               | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-044 | 2019-12-02 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 山西圣火炉料有限公司 | 山西省阳泉市郊区S45(天黎高速) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，主要从事高铝砖、粘土砖高温煅烧的生产。发现现场有部分物料露天堆放，防尘网破裂，未完全遮盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                       | 污染源<br>地址            | 问题类型                  | 现场问题情况详述                                      | 整改要求                                                                                                                                   | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-045 | 2019-12-01 | 阳泉市 | 郊区 | 荫营镇        | 阳泉市<br>丰泽永<br>进耐火<br>材料有<br>限公司 | 山西省阳<br>泉市郊区<br>S315 | 物料堆场未<br>落实扬尘治<br>理措施 | 现场检查时，发现该临时堆场露天<br>堆放耐火材料、砂石、泥料等，未<br>作好防尘遮盖。 | 易产生扬尘物料采取<br>密闭储存或输送方式；<br>块状物料入棚入仓或<br>建设挡风抑尘网，并采<br>取洒水、喷淋、苫盖等<br>综合措施。对企事业单<br>位存在违法行为的，依<br>据《中华人民共和国大<br>气污染防治法》第一百<br>一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                  | 污染源<br>地址        | 问题类型                  | 现场问题情况详述                    | 整改要求                                                                                               | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-046 | 2019-12-01 | 阳泉市 | 郊区 | 白泉镇        | 阳泉郊区公路<br>白泉路面<br>养护中心     | 山西省阳泉市郊区<br>S315 | 物料堆场未<br>落实扬尘治<br>理措施 | 现场检查时，发现该单位露天堆放砂石，未作防尘遮盖。   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |
| SX-201915-047 | 2019-12-01 | 阳泉市 | 郊区 | 荫营镇        | 阳泉市天<br>昌石油<br>支撑剂<br>有限公司 | 山西省阳泉市郊区<br>S315 | 物料堆场未<br>落实扬尘治<br>理措施 | 现场检查时，发现该企业部分物料露天堆放，未作防尘遮盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源<br>地址       | 问题类型          | 现场问题情况详述                                       | 整改要求                                                                                               | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-048 | 2019-11-30 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 阳泉市元亨利铝矾土有限责任公司    | 山西省阳泉市郊区南赵家坟    | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该单位未生产，发现有露天堆料未作防尘遮盖。                    | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |
| SX-201915-049 | 2019-11-30 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 阳泉郊区北部集中供热管网工程第一标段 | 山西省阳泉市郊区三零七国道复线 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，发现该物料堆场存在以下问题：1. 黄沙堆点未做防尘遮盖；2. 地面未做水泥硬化。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称    | 污染源<br>地址    | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                                                 | 整改要求                                                                                               | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-050 | 2019-11-28 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 阳泉祥瑞耐火材料有限公司 | 山西省阳泉市郊区黑土岩村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 北厂区堆料场部分物料露天堆放，未做防尘遮盖；2. 钢带炉和隧道窑使用天然气为燃料，无深度治理设施；3. 重污染天气应急预案中的应急措施不明确，仅包含一条破碎生产线，未具体注明是南北厂区哪条生产线。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称   | 污染源<br>地址         | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                 | 整改要求                                                                                               | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-051 | 2019-11-23 | 阳泉市 | 郊区 | 杨家庄乡       | 阳泉市大东贸易有限公司 | 山西省阳泉市郊区G207(李白路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，发现该企业存在以下问题：1. 部分物料露天堆放，无防尘遮盖；2. 现场未提供重污染天气应急响应预案。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称              | 污染源<br>地址         | 问题类型          | 现场问题情况详述                         | 整改要求                                                                                               | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-052 | 2019-11-22 | 阳泉市 | 郊区 | 杨家庄乡       | 阳泉市陶瓷博强有限责任公司          | 山西省阳泉市郊区连大线高垆庄村   | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，发现该企业有部分物料露天堆放，未进行防尘遮盖。    | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |
| SX-201915-053 | 2019-11-21 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 新城大道307国道南侧1公里新城大道西侧堆场 | 山西省阳泉市郊区S214(李荫路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，发现该无名堆场堆放大量建筑垃圾，并且无任何遮盖措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称  | 污染源<br>地址 | 问题类型          | 现场问题情况详述                                        | 整改要求                                                                                               | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|----|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SX-201915-054 | 2019-11-21 | 阳泉市 | 郊区 | /          | 亚美水泥东侧无名堆场 | 山西省阳泉市郊区  | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，发现该露天无名堆场堆放有大量铝矾土且无任何遮盖措施，车辆进出及装卸作业易产生扬尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/2/3 |