

附件

辛集市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-030	2019-12-12	辛集市	/	南智邱镇	233 省 道 泗上村牌 坊斜对面 建筑垃圾 堆放点	石 家 庄 市 辛 集 市 S233 泗 上 村 牌 坊 斜 对 面	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，在 233 省道泗上村牌坊斜 对面发现堆放有大量建筑垃圾，另有 600 平方米左右的裸土地面，一台挖掘 机在现场清理作业时未采取抑尘措施， 导致粉尘扬散。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-065	2019-12-12	辛集市	/	南智邱镇	奥森钢铁东 100 米 209 乡道边无名堆场	石家庄市辛集市南智邱镇 209 乡道边	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现奥森钢铁东 100 米处的 209 乡道边砂土露天堆放，未相应采取扬尘抑制措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2