

附件

邢台市邢台县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------|------------------------------|---------------|--|--|----------|
| HB-201916-276 | 2019-12-15 | 邢台市 | 邢台县 | 晏家屯镇 | 东联阳光尚城西侧无名渣土堆场 | 邢台市邢台县龙岗东大街、晏家屯镇东联阳光尚城住宅小区西侧 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,发现东联阳光尚城西侧有一个无名渣土堆场,仅对靠近马路一侧的渣土使用防尘网覆盖,内侧渣土却大面积裸露。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2020/3/2 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|---------------------|---------------|-------------------|--|--|----------|
| HB-201916-274 | 2019-12-11 | 邢台市 | 邢台县 | 晏家屯镇 | 河北桦晟 晔家具有限公司 | 邢台市邢台县晏家屯镇新兴村 | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 工作组现场开展夜查时，该企业未生产。存在问题：1.企业应急预案要求橙色及以上级别预警期间须停止喷涂工序，但是在11月20日至30日的橙色预警期间，企业喷涂工序的工人几乎每天全勤签到；2.企业负责人称喷涂工序已自11月28日起停工，且当天镇政府对该工作间张贴了封条，但现场封条仅用胶布简单黏贴，可轻松完整反复取贴；3.工作组进入喷涂工作间后，感觉室内温度明显偏高，存在近期生产痕迹。 | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/3/2 |
| HB-201916-275 | 2019-12-09 | 邢台市 | 邢台县 | 会宁镇 | 会宁中学 小学部侧 边工地 | 邢台市滨江路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，未进行湿法作业，未落实苫盖措施。 | 进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2020/3/2 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------|-----------------------------|---------------|--|--|----------|
| HB-201916-262 | 2019-12-12 | 邢台市 | 邢台县 | 南石门镇 | 南石门镇西石门村无名渣场 | 邢台县南石门镇西石门村德龙钢铁南200米、川粤食府背后 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该渣场正在使用，一辆市政清扫车正在倾倒泥水，一辆无加盖中型货车正在倾倒建筑垃圾。该渣场面积不少于150亩，场内已堆填大量的建筑垃圾、生活垃圾和工业固体废物，未采取苫盖等扬尘防治措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/2 |
| HB-201916-266 | 2019-12-13 | 邢台市 | 邢台县 | 羊范镇 | 邢台双盈机械配件销售有限公司 | 邢台市邢台县羊范镇小路村 | 未按要求完成淘汰 | 现场检查时，该企业未生产，其生产工艺主要是对废钢进行熔铸。存在问题： 1. 现场一台1吨/时的中频炉属于淘汰设备； 2. 邢台县发展改革局对项目进行备案时，审核不严。项目备案证上仅写了“新增设备13台（套）”，但未明确该13台（套）设备是何种设备。 | 严格按《攻坚方案》要求落实。 | 2020/3/2 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-------------|-------------|-----------|--|--------------------|----------|
| HB-201916-249 | 2019-12-11 | 邢台市 | 邢台县 | 龙冈经济开发区 | 邢台县太行煤炭有限公司 | 邢台市邢台县 S222 | 治污设施不正常运行 | 该企业为洁净型煤配送中心，分为一期工程 and 二期工程各 20 万吨/年产能，共计 40 万吨/年产能。现场检查时，一期、二期厂房内均在生产。存在问题：1. 该企业擅自拆除污染治理设施。根据一期工程环评报告及批复，该项目需建设的废气处理设施包括旋风除尘器、喷雾除尘、车辆出行冲洗、储煤场全封闭、地下式粉碎机等，但以上措施均未落实。企业称相关治污设施已被拆除且未备案。二期工程未按要求设置排气筒；2. 治污设施损坏，现场未运行。二期工程型煤成型过程设有集气罩，但粉尘收集处理设施未启动，现场检查时临时开启。搅拌混合过程废气处理设施收集管道破损，设施无法运行。在线粉尘检测系统未开启。整个生产过程中粉尘无组织排放现象较为明显；3. 物料堆场未落实扬尘治理措施。该企业环评要求物料全密闭堆存，但检查发现一期工程大量散煤露天堆放，地面积尘严重。现场检查时一期厂区内正在进行散煤装卸，未进行湿法作业，出厂车辆未进行冲洗。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 2020/3/2 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|--|----------|
| HB-201916-261 | 2019-12-11 | 邢台市 | 邢台县 | 羊庄镇 | 邢台新冈冶金材料公司外西边无名建筑工地 | 邢台市邢台县邢台西服务区、羊庄镇祁村村东 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该建筑工地未施工，已开挖大片土地，未对裸地采取覆盖等抑尘措施。 | 进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2020/3/2 |