

附件

安阳市北关区督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                   | 污染源<br>地址                            | 问题类型                          | 现场问题情况详述                                                                                            | 整改要求                                                                                                                        | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HN-201916-168 | 2019-12-05 | 安阳市 | 北关区 | /          | 安阳富达<br>金刚石工<br>具有限责<br>任公司 | 安 阳 市 北<br>关 区 创 业<br>大 道 中 段<br>路 南 | 企业应急预<br>案规定减排<br>措施与实际<br>不符 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问<br>题：部分开刃机、修整机、焊接机等设<br>备正在运行，未落实重污染天气应急管<br>控措施。                                 | 责令整改，依法查处，强<br>化管理，落实重污染天气<br>期间管控要求。                                                                                       | 2020/3/2 |
| HN-201916-179 | 2019-12-06 | 安阳市 | 北关区 | /          | 安阳市尚<br>航塑胶有<br>限公司         | 安 阳 市 北<br>关 区 中 华<br>路              | 未落实 VOCs<br>整治要求              | 现场检查时，该企业正在生产，共计 6<br>条 PVC 管生产线已停产三条。存在问题：<br>现场 VOCs 污染治理设施为 UV 光氧催<br>化，与环评要求的低温等离子废气处理<br>设施不符。 | 含 VOCs 物料的生产、存<br>储采用密闭工艺或在有<br>集气系统的密闭空间进<br>行，收集后的废气经处理<br>达标后排放。存在违法生<br>产行为的，依据《中华人<br>民共和国大气污染防治<br>法》第一百零八条，立案<br>处罚。 | 2020/3/2 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称        | 污染源<br>地址       | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                           | 整改要求                                | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|-----|------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| HN-201916-174 | 2019-12-13 | 安阳市 | 北关区 | 柏庄镇        | 安阳县柏庄市场伟丝棉加工部    | 安阳市安阳县南京线       | 未安装治污设施   | 现场检查时，该企业一条生产线在生产，两条生产线停产。存在问题：开松、针织、铺网、梳理等工序，未按环评要求进行密闭和安装粉尘收集设施。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/3/2 |
| HN-201916-175 | 2019-12-06 | 安阳市 | 北关区 | 柏庄镇        | 安阳县柏庄市场文革针织内衣加工部 | 安阳市安阳县G107(京深线) | 未安装治污设施   | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：未按环评要求在排风扇前安装二级过滤器。                             | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/3/2 |
| HN-201916-177 | 2019-12-08 | 安阳市 | 北关区 | /          | 安阳易安金属包装制品有限公司   | 安阳市北关区          | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：按照环评要求有机废气治理应采用活性炭吸附、热力焚烧，现场热力焚烧炉未运行。           | 立案调查，存在违法生产行为的，依法处理。                | 2020/3/2 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                  | 污染源<br>地址                 | 问题类型                 | 现场问题情况详述                                                  | 整改要求                                                                                                                                   | 完成时限     |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HN-201916-180 | 2019-12-08 | 安阳市 | 北关区 | /          | 河南铁建<br>铁路轨道<br>配件有限<br>公司 | 安 阳 市 北<br>关 区 创 业<br>大 道 | 工 业 粉 尘 无<br>组 织 排 放 | 现场检查时，该企业正在生产，生产方<br>道钉、螺栓、弹条等工段产生的部分烟<br>气未收集处理，存在无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密<br>闭储存或输送方式；块状<br>物料入棚入仓或建设挡<br>风抑尘网，并采取洒水、<br>喷淋、苫盖等综合措施。<br>对企事业单位存在违法<br>行为的，依据《中华人民<br>共和国大气污染防治法》<br>第一百一十七条，立案处<br>罚。 | 2020/3/2 |