

附件

## 天津市东丽区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201916-040	2019-12-13	天津市	东丽区	东丽经济 开发区	迁安市诚 硕建筑工 程有限公 司	天津市东 丽区四纬 路28号	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,存在问题: 1.该公司未安装车轮冲洗设施;2. 干粉砂浆罐未安装收尘设施。	进一步调查核实,依据 《中华人民共和国大气 污染防治法》第一百一 十五条处罚,严格落实“六 个百分之百”要求,加强 工地扬尘控制。	2020/3/2
TJ-201916-064	2019-12-09	天津市	东丽区	东丽经济 开发区	天津德邦 石油管材 制造有限 公司	天津市东 丽区二纬 路4号	企业未按要 求落实运输 车辆管控措 施	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 2019年12月9日12:00,天津市处于 重污染天气橙色预警管控期间。根据管 控清单,该企业不得使用国四及以下重 型货车(含燃气)运输物料,现场发现 该企业正在使用国四车辆(津C05581) 进行运输物料。	责令整改,依法查处,强 化管理,落实重污染天气 期间管控要求。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201916-069	2019-12-05	天津市	东丽区	新立 工业园	天津鲸普 电子有限公司	天津市东 丽区丽新 路2号	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 1号热容机挤出和3号热容挤出机抽风未正常使用(抽风通道关闭)，废气未经收集处理。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/2
TJ-201916-008	2019-12-15	天津市	东丽区	华明街道	天津联海 电力设备 有限公司	天津市东 丽区津赤 路800号	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 车间顶棚未完全封闭，厂区内水泥未落实覆盖措施，地面散落的水泥较多；2. 喷漆车间积尘较厚，喷粉工序收集过滤筒未及时清理，积尘较厚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2
TJ-201916-035	2019-12-04	天津市	东丽区	/	天津瑞耐 建筑工程 有限公司	天津市东 丽区津塘 公路北侧	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，存在问题：1. 车辆冲洗设备为手动，根据进出车辆车轮痕迹显示未正常使用；2. 干粉砂浆罐未完全封闭，未安装治污设备，地面水泥较厚。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201916-033	2019-12-11	天津市	东丽区	金桥 工业区	天津三益 兴发电子 有限公司	天津市东 丽区吉富 路6号	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业办理的环评明确要求，对于注塑、吸塑产生的有机废气需要安装一套“UV光氧+活性炭吸附”设备进行处理，但现场检查时发现该企业未按照环评要求安装活性炭吸附设备。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/2
TJ-201916-045	2019-12-12	天津市	东丽区	军粮城军 一工业园	天津市东 海制桶有 限公司	天津市东 丽区苗四 路	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 喷漆房废气收集不全，喷漆房出口没有收集设施，造成废气外排；2. 整个生产车间没有封闭，车间顶棚有8个排气装置，存在喷漆室未收集的有毒有害气体直接排放到大气环境中的问题。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/2
TJ-201916-067	2019-12-16	天津市	东丽区	金桥 工业区	天津市华 科工贸发 展有限公 司	天津市东 丽区圣发 道	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 环评要求喷漆和晾干过程中需要在密封的房间内进行，现场发现该企业的喷漆房、晾干场所未完全封闭，废气外溢现象严重；2. 切削液、磷化剂生产车间，无任何污染防治设施。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201916-007	2019-12-17	天津市	东丽区	华明街道	浙江宝业建设集团有限公司	天津市东丽区华明大道20号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，存在问题：1. 现场有两个露天散装水泥干粉砂浆罐，无任何污染防治设施，水泥砂浆遍地，无防渗防漏措施；2. 整个建筑施工场地内存在大面积未覆盖沙石料堆、场区主干道外的空地未落实覆盖措施。未落实建筑施工“六个百分百”管控要求。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2