

附件

## 唐山市丰润区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-140	2020-01-14	唐山市	丰润区	韩城镇	唐山市方园钢管有限公司	唐山市路北区韩城镇西欢坨村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业卷管生产线正在生产，风机未开启，布袋脉冲器指示灯未亮，配套的布袋除尘设备未开启，烟尘无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HB-201918-141	2020-01-03	唐山市	丰润区	丰润镇	唐山市欧创塑胶制品有限公司	唐山市丰润区丰润镇南台村南	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 加热挤塑生产工段正在生产，但配套的VOCs处理设施未开启；2. 原料拌料车间工人正在投料，但配套的布袋除尘设施未开启；3. 废料再生车间在粉碎作业，但配套的除尘设施未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HB-201918-142	2020-01-12	唐山市	丰润区	任各庄镇	任各庄镇后泥河村村北垃圾焚烧点	唐山市丰润区任各庄镇后泥河村	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，发现任各庄镇后泥河村北垃圾堆存点有垃圾正在燃烧，产生大量黑烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-143	2020-01-03	唐山市	丰润区	银城铺镇	国泰钢结构厂东南侧开为热轧厂	唐山市丰润区银城铺镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，焊接车间内有两处焊接工位的工人在焊接，移动焊烟净化器远离焊接点，无法有效收集焊烟，另一处焊接工位，工人正在进行焊接作业，未配备移动焊烟净化器，焊烟直接排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-144	2020-01-04	唐山市	丰润区	常庄镇	丰润区常庄镇常三村村东原养猪场院内白灰堆场	唐山市丰润区常庄镇常一村	拒绝检查	现场检查时，该堆场内铲车正在作业，存在问题：1. 向厂区内工作人员出示证件，表明身份及目的后，要求开门，厂内人员不但没开门，反而逃逸藏匿；2. 场地内大量石灰、矿渣、钢渣露天堆放，铲车作业时扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条查处。	2020/3/22
HB-201918-145	2020-01-04	唐山市	丰润区	常庄镇	唐山市丰润区万兴混凝土搅拌有限公司	唐山市丰润区常庄镇	拒绝检查	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 向该企业出示执法证件、亮明身份后，仍然拒绝帮扶工作组进入现场检查；2. 厂区大量物料露天堆放，未苫盖，地面积尘严重，易产生扬尘。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条查处。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-146	2020-01-13	唐山市	丰润区	丰润镇	唐山市丰润区安和仓储	唐山市丰润区丰润镇西那母庄村北	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，厂区内有大量料堆露天堆放，未进行苫盖，地面有大量积尘，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-147	2020-01-13	唐山市	丰润区	丰润镇	原鑫诚达装饰材料厂对面砂场	唐山市丰润区丰润镇新杨庄村东南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在丰润镇新杨庄村东南处，约上百吨细沙露天堆放，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-148	2020-01-13	唐山市	丰润区	丰润镇	唐山市丰润区君宏粉煤灰建材厂	唐山市丰润区丰润镇西那母庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，在厂区西南侧紧邻京哈高速旁，大量砂石料露天堆放，未进行苫盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-149	2020-01-12	唐山市	丰润区	/	宝鑫钢铁有限公司旧厂区院内物料堆场	唐山市丰润区辛店子村西	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现在宝鑫钢铁有限公司旧厂区院内，有砂土、石粉、石子等物料露天堆放，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-150	2020-01-11	唐山市	丰润区	/	君旺粮食加工厂	唐山市丰润区邱柳线陶立营村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，花生壳粉末露天堆放，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-151	2020-01-10	唐山市	丰润区	杨官林镇	唐山市奥顺水泥有限公司西侧有一砂石料堆场	唐山市丰润区杨官林镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在唐山市奥顺水泥有限公司西侧，一砂石料堆场内大量颗粒状砂石料堆露天堆放，未苫盖，易造成扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-153	2020-01-09	唐山市	丰润区	刘家营乡	G102国道168处南30米处土堆场	唐山市丰润区刘家营乡G102国道168桩南30米处	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现G102国道168桩南30米处，开挖土方大部分未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-154	2020-01-05	唐山市	丰润区	丰润镇	聚财加油站南侧300米处砂石堆场	唐山市丰润区荣国北大路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在聚财加油站南侧300米处堆放细砂，大部分未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-155	2020-01-05	唐山市	丰润区	溇阳街道	溇阳大街冀东建材大世界西门对面土堆场	唐山市丰润区溇阳大街冀东建材大世界西门对面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现溇阳大道冀东建材大市场西门对面 50 米处，有大量土堆未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22