附件

鹤壁市宝山循环经济产业集聚区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN- 201917- 137	2019- 12-25	鹤壁市	宝山 园区	/	鹤壁博文 科峰催化 技术有限 公司	鹤壁市宝 山园区 S222 宝山 循环经济 产业聚集 区	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：1. 该企业粉碎磨车间正在进行生产，与“一厂一策”规定的内容不符；2. 粉碎磨车间除尘器闲置；3. 企业重污染天气“一厂一策”应急预案与政府预案不一致；4. 厂区原覆盖滤网破损。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-140	2019-12-24	鹤壁市	宝山园区	/	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	鹤壁市宝山园区牟山大道中段南侧(宝马化工厂南1000米)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产。发现问题:1.该企业原煤露天堆放,部分原煤未苫盖;2.原煤堆放厂厂区道路煤尘,污泥严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/15
HN-201917-148	2019-12-29	鹤壁市	宝山园区	/	鹤壁煤电股份有限公司化工分公司	鹤壁市宝山园区S302西环路中段凉水井村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产。发现问题:1.存煤厂西北角煤泥随意堆放,存煤厂运输造成扬尘污染严重;2.原煤棚喷淋设施无法正常使用;3.原煤大棚未进行全封闭,未安装推拉门。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/15