

附件

## 淄博市张店区督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                  | 污染源<br>地址                           | 问题类型        | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                             | 整改要求                                | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| SD-201917-149 | 2019-12-28 | 淄博市 | 张店区 | 房镇镇        | 山东恒昌<br>医疗科技<br>股份有限<br>公司 | 淄博市张<br>店区淄博<br>科技工业<br>园三赢路<br>12号 | 未安装治污<br>设施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业 36 吨燃煤导热油炉燃煤量约 9800 吨/年，含硫量约 0.44%，企业 12 月份委托第三方检测机构（山东众益源环境检测有限公司）监测报告中，二氧化硫排放浓度未检出；2. 36 吨燃煤导热油炉未按照环评批复要求安装在线监控设施并与环保部门联网（张环备[2017]063 号，2017 年 4 月 12 日淄博市环境保护局张店分局批复）。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/3/15 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称           | 污染源<br>地址       | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                            | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SD-201917-150 | 2019-12-18 | 淄博市 | 张店区 | 中埠镇        | 中埠村铁山路西侧铁鹰路南侧露天喷漆作坊 | 淄博市张店区中埠镇中埠村铁山路 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该作坊有两位工人正在露天刷漆作业，已完成 9 个罐体刷漆，刷漆作业时无任何 VOCs 处理设施，现场刺激性气味明显。                                                                                                                                    | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2020/3/15 |
| SD-201917-151 | 2019-12-18 | 淄博市 | 张店区 | 中埠镇        | 淄博赛力贸易有限公司          | 淄博市张店区中埠镇中埠村铁山路 | 其他涉气环境问题      | 现场检查时，该作坊没有生产且无人，现场有切割设备。存在问题：1. 场地内贮存大量标识为苯系物、植物油、轻油等各类铁路运输废弃储罐，场地内泄漏的各类危险化学品物质普遍存在，场地土壤颜色各异。现场还发现多个轻油储罐外溢痕迹，地面油渍明显；2. 切割开的废弃储罐内存有暗棕色油状液体，轻微扰动后大量挥发性有机物外溢；3. 场地内贮存大量铭牌为胜国外墙漆废弃桶，部分漆桶盖破损漏出暗红色污泥状漆渣。 | 进一步调查核实，依法整改。                                                                               | 2020/3/15 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源<br>地址       | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                        | 整改要求                                                                                               | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SD-201917-152 | 2019-12-18 | 淄博市 | 张店区 | 中埠镇        | 中埠村共青团路废品切割加工作坊    | 淄博市张店区中埠镇中埠村铁山路 | 其他涉气环境问题         | 现场检查时,该废品切割加工作坊正在作业,存在问题:1.作坊内北侧板房内堆存沾染挥发性有机物的海绵、棉絮、油毡等,异味冲鼻;2.场地大量存放已切割和未切割废弃反应釜或精馏塔等,场地环境脏乱差。 | 进一步调查核实,依法整改。                                                                                      | 2020/3/15 |
| SD-201917-153 | 2019-12-30 | 淄博市 | 张店区 | 中埠镇        | 创业大道西侧沿雅江路两侧露天沙石堆场 | 淄博市张店区经济开发区     | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时,现场占地面积大约3亩,现场堆有大量沙石未覆盖。                                                                   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2020/3/15 |
| SD-201917-154 | 2019-12-24 | 淄博市 | 张店区 | 湖田街道       | 张店区东部化工区昌国东路南侧施工工地 | 淄博市张店区淄博市殡仪馆北侧  | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地未作业,露天堆放有大量渣土,一部分已苫盖,大部分未苫盖。                                                           | 进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。                                        | 2020/3/15 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称            | 污染源<br>地址         | 问题类型                  | 现场问题情况详述                                                                                                         | 整改要求                                                                                                                                   | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SD-201917-155 | 2019-12-18 | 淄博市 | 张店区 | 中埠镇        | 山东金岭<br>矿业股份<br>有限公司 | 淄博市张<br>店区铁鹰<br>路 | 物料堆场未<br>落实扬尘治<br>理措施 | 现场检查时,该企业未生产,存在问题:<br>1. 铁路专用线东侧卸料平台铁精粉堆<br>存仓两侧未采取遮挡措施,卸料平台漏<br>料严重,下方铁路侧堆积铁精粉; 2.<br>专用铁精粉料场内露天堆存,无任何遮<br>挡措施。 | 易产生扬尘物料采取密<br>闭储存或输送方式;块状<br>物料入棚入仓或建设挡<br>风抑尘网,并采取洒水、<br>喷淋、苫盖等综合措施。<br>对企事业单位存在违法<br>行为的,依据《中华人民<br>共和国大气污染防治法》<br>第一百一十七条,立案处<br>罚。 | 2020/3/15 |