附件

鹤壁市城乡一体化示范区督办问题清单

| 编号 | 检查时 间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------------------|----------------|-----|------------------|------------|---------------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------|-----------|
| HN- 201918- 108 | 2020-01- 11 | 鹤壁市 | 城乡一体化示范区 | / | 鹤壁市瑞 达钢化玻 璃有限公 司 | 河南省鹤 壁市富春 江路 | 未落实 VOCs 救治更求 | 现场检查时,该企业正在生产,发现问题: 1.该企业 2 台胶涂布机正在生产,安装的 VOCs 治理设施未运行; 2.企业制定的减排措施与政府清单不一致。 | 行,收集后的废气经处 理达标后排放。存在违 | 2020/3/22 |
| HN- 201918- 109 | 2020-01- 11 | | 城乡一 体化示 范区 | / | 鹤壁华昱 制品有限 公司 | 河南省鹤 壁市 | 其他涉气环 | 现场检查时,该企业主要生产作业本,发现问题: 1.主要生产设备已经安装完成,其余设备正在安装,未发现任何污染治理设施; 2.企业已投入生产,未能提供环保手续。 | 进一生调查核灾 依注 | 2020/3/22 |