

附件

鹤壁市鹤山区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-110	2020-01-11	鹤壁市	鹤山区	/	恒力橡塑股份有限公司	河南省鹤壁市鹤山区 X003(鹤林公路)	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产,MBT 和 CBS 生产线配有废气污染防治设施,但设施未运行。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HN-201918-111	2020-01-11	鹤壁市	鹤山区	鹤壁集镇	辉腾电气公司	河南省鹤壁市鹤山区军鹤线	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业正在生产,发现问题: 1.有八台注塑机配有废气污染防治设施,设施未运行; 2.企业应急预案未对注塑机进行限产,不符合技术指南要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2020/3/22