

附件

郑州市二七区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-006	2020-01-01	郑州市	二七区	马寨镇	郑州秉信 包装有限 公司	郑州市二 七区康佳 路南段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产， 印刷工序正在作业，配套的 UV 光解设备未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采 用密闭工艺或在有集气系统的 密闭空间进行，收集后的废气 经处理达标后排放。存在违法 生产行为的，依据《中华人民 共和国大气污染防治法》第一 百零八条，立案处罚。	2020/3/22
HN-201918-007	2020-01-03	郑州市	二七区	马寨镇	河南东方 面机集团 有限公司	郑州市二 七区东方 路	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产， 装配车间焊接工序配套使用的焊 烟净化器未安装滤芯，焊接烟尘 未经处理直排。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
HN-201918-008	2020-01-01	郑州市	二七区	马寨镇	河南省新 浦钢结构 工程有限 公司	郑州市二 七区学院 路	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业切割工序正 在作业，配套的烟尘净化器未开 启运行，切割产生的烟尘未按环 评要求经烟尘净化器净化处理。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-009	2020-01-03	郑州市	二七区	马寨镇	河南思科 机械设备有限公司	郑州市二 七区东方 路 15 号	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产， 焊接工序作业时焊烟净化器内部 滤芯未连接收集管道口，焊接烟 尘未经处理直接排放。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
HN-201918-010	2020-01-02	郑州市	二七区	马寨镇	郑州金木 装饰材料有 限公司	郑州市二 七区工业 路 6 号	企业未按要 求落实运输 车辆管控措 施	现场检查时，发现该企业 1 辆国 三标准重型载货车辆（冀 AV9973）正在进行装车运输，未 落实重污染天气橙色预警管控要 求。	责令整改，依法查处，强化管 理，落实重污染天气期间管控 要求。	2020/3/22
HN-201918-011	2020-01-03	郑州市	二七区	金水源 街道	郑州市亚 辉混凝土有 限责任公 司	郑州市二 七区 G310 公路(连天 线)	未严格落 实企业应 急预案中 的减排措 施	现场检查时，该企业未生产， 2019 年 12 月 19 日至 31 日，郑 州市处于重污染天气红色预警期 间，通过查阅生产记录，发现该 企业 2019 年 12 月 20 日和 12 月 30 日均存在生产行为，未按重污 染天气红色预警响应要求停产。	责令整改，依法查处，强化管 理，落实重污染天气期间管控 要求。	2020/3/22
HN-201918-012	2020-01-01	郑州市	二七区	马寨镇	郑州贾氏 混凝土有 限公司	郑州市二 七区学院 路	未严格落 实企业应 急预案中 的减排措 施	现场检查时，该企业未生产， 2020 年 1 月 1 日，郑州市处于重 污染天气橙色预警期间，通过查 阅生产记录，发现该企业 1 月 1 日 2 时 42 分至 9 时 30 分期间有 生产行为，未按重污染天气橙色 预警响应要求停产。	责令整改，依法查处，强化管 理，落实重污染天气期间管控 要求。	2020/3/22