## 附件

## 新乡市长垣县督办问题清单

| 编号                | 检查时间           | 市   | 县区   | 乡镇<br>(街<br>道) | 污染源<br>名称                   | 污染源<br>地址          | 问题类型           | 现场问题情况详述  | 整改要求         | 完成时限      |
|-------------------|----------------|-----|------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---|--------------|-----------|
| HN-201918-<br>156 | 2020-01-<br>05 | 新乡市 | 长垣县  | 魏庄街道           | 河南省德<br>士盾起重<br>机械有限<br>公司  | 垣县巨人               | 治污设施不正常运行      | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.车间涂漆未采取任何废气治理措施,涂漆工件未进入喷漆房,涂漆时废气处理设施未运行;2.露天涂漆痕迹严重;3.现场人员未能提供环保手续及应急预案相关资料,未悬挂"一厂一策"公示牌。 |              | 2020/3/22 |
| HN-201918-<br>157 | 2020-01-<br>05 | 新乡市 | 长垣 县 | 魏庄街道           | 河南省胜<br>强减震器<br>零部件有<br>限公司 | 新乡市长<br>垣县纬十<br>六路 | 未 安 装 治<br>污设施 | 现场检查时,该企业仅包装生产<br>线生产,存在问题:1.烤漆房无废<br>气收集处理装置; 2.喷涂工序废<br>气收集不完全。   | 生产行为的, 依法立案处 |           |

| 编号                | 检查时间           | 市   | 县区      | 乡镇<br>(街<br>道) | 污染源<br>名称                                    | 污染源<br>地址                        | 问题类型   | 现场问题情况详述  | 整改要求  | 完成时限      |
|-------------------|----------------|-----|---------|----------------|--|----------------------------------|--|---|---|-----------|
| HN-201918-<br>158 | 2020-01-<br>02 | 新乡市 | 长垣 县    | 南蒲街道           | 长汛生城南项 据 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 | 新乡市长<br>垣县有德<br>路                | 建 巩 工 地<br>未落实"六<br>个百分百"  | 现场检查时,该工地正在作业,存在问题:1.裸土大部分未覆盖;<br>2.汽车、挖掘机、装载机等作业区<br>未采取任何降尘措施; 3.雾炮机<br>和喷淋设施未启用。 | 进一步调查核实,依据<br>《中华人民共和国大气污<br>染防治法》第一百一十五<br>条处罚,严格落实"六个<br>百分百"要求,加强工地<br>扬尘控制。 | 2020/3/22 |
| HN-201918-<br>159 | 2020-01-<br>07 | 新乡市 | 长垣<br>县 | 南蒲街道           | 长垣县大<br>地亚飞汽<br>车贸易有<br>限公司                  | 新乡市长<br>垣县<br><b>S308</b> 辅<br>路 | 清单未业全、条件,并有,并,并是一个,并,是一个,并是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个, | 现场检查时,该企业正在进行维修,喷漆工序停产,存在问题:未制定应急预案。  | 责令整改,依法查处,编<br>制企业重污染天气应急预<br>案。  | 2020/3/22 |