

## 附件 2

### 存在其他环境问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
1	郑州建业高温材料有限公司	郑州市	登封市	其他非金属矿物制品制造	其他环境问题	除尘设施排气筒高度只有约 6 米，未达到 15 米。
2	郑州嵩明特种电热元件有限公司	郑州市	登封市	其他非金属矿物制品制造	其他环境问题	除尘设施排气筒只有 6 米左右，未达到 15 米的最低标准。
3	登封市恒华高温元件有限公司	郑州市	登封市	其他非金属矿物制品制造	其他环境问题	1、环评报告批复该企业建设 1 台烧结炉，企业实际建设 4 台烧结炉，现场检查 2 台正在作业；2、4 台烧结炉建设 2 套废气处理设施，通过 2 根烟筒排放，其中 1 根烟筒高度只有 10 米。
4	郑州市宜明耐火材料有限公司	郑州市	登封市	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	企业环评显示生产设备有一台电加热制粒锅，现场实际有 3 台电弧炉。
5	郑州华祥耐材有限公司	郑州市	上街区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	治污设施不正常运行	企业干燥窑配套的两台水喷淋塔，只有一台在运行，另一台水喷淋塔未运行，水未喷淋，引风机未运行。
6	郑州方信新材料有限公司	郑州市	新密市	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	超标排污或未执行超低排放标准	该厂建有 1 台电熔炉，生产废气经由脉冲袋式除尘后通过 15m 的排气筒高空排放。调阅该公司在线监测数据发现，该公司 9 月 6 日、7 日日均值折算浓度为 445.85mg/m <sup>3</sup> 和 457.58mg/m <sup>3</sup> ，均超过《河南省工业炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）的排放限值 400mg/m <sup>3</sup> 。

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
7	郑州东方磨料磨具有限公司	郑州市	荥阳市	其他非金属矿物制品制造	治污设施不正常运行	现场检查时，涉 VOCs 工序的成型车间治理设备未运行。
8	郑州宇翔陶粒砂有限公司	郑州市	荥阳市	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	治污设施不正常运行	1、据企业负责人介绍，企业煅烧炉在 10 月 19 日 0 时停产，现场检查时 1#回转窑有炉温，双碱脱硫设施的配药池呈干涸状态，配药池内无碱液可供脱硫塔喷淋；2、企业布袋除尘设施的排气筒只有 2 米。
9	荥阳市玉龙铁柜加工厂	郑州市	荥阳市	金属结构制造	其他环境问题	烟囱高度不够，不满足环评批复的 15 米。