

附件 2

存在其他环境问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
1	菏泽市雷泽湖新型材料有限公司	菏泽市	牡丹区	粘土砖瓦及建筑砌块制造	治污设施不正常运行	企业在线监测 2019 年 5 月 8 日自行验收并备案。2019 年 9 月 30 日-2019 年 10 月 27 日无运维公司，此期间氧气锆损坏、颗粒物取样探头镜片有附着物，导致生产时监测数据异常，不能真实反映企业排放情况。
2	郓城郓东新型建材有限公司	菏泽市	郓城县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	治污设施不正常运行	现场检查时，脱硫脱硝系统未正常运行：脱硫系统未按照操作规程投加石灰乳，脱硝系统加药泵未运行，加药管路压力表显示为 0，未抽加脱硝剂进行脱硝处理；
3	郓城县鑫顺新型建材有限公司	菏泽市	郓城县	粘土砖瓦及建筑砌块制造	其他环境问题	1、现场检查时发现，企业将堆存于跃进河南侧的散发恶臭的固体废物（生活垃圾，污泥，据业主介绍，部分污泥为污水处理产生的污泥，部分污泥为食品加工产生的苹果渣梨渣等固体废物）倾倒入跃进河中。河道内有大量的污泥，生活垃圾，散发恶臭，造成跃进河水体污染。同时，岸边南侧堆存的大量污泥，存在造成跃进河水体污染的隐患。据业主介绍，生活垃圾倾倒约有 60 吨，来源业主未提供，污泥等固体废物的倾倒量业主也未提供。据业主介绍，污泥是郓城县鑫顺新型建材有限公司委托山东盛闽环境工程有限公司运入本厂。2、现场检查时，原料土堆未覆盖。