附件

保定涿州市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-950	6月12日	保定市	涿州市	百尺竿镇官营村	百尺竿镇官营村无名堆料场	河北省保定市涿州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
HB-01-951	6月12日	保定市	涿州市	东城坊镇陶屯村西北角	孟令武-无名沙场	河北省保定市涿州市涿涿路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，砂料露天堆放，部分未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-952	6月13日	保定市	涿州市	清凉寺办事处官庄村永济路	涿州市博达锐世汽车维修服务有限公司	河北省保定市涿州市永济东路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该修理厂正在营业，烤漆房正在使用，存在问题：1. 烤漆房无任何VOCs污染治理设施；2. 擅自撕毁封条。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-953	6月14日	保定市	涿州市	官庄村永济路	涿州市北环路官庄村永济路渣土堆	河北省保定市涿州市北环路官庄村永济路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，渣土随意堆放公路边，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-954	6月14日	保定市	涿州市	东仙坡镇下胡良村前街	涿州市益铭正隆汽车维修服务有限公司	河北省保定市涿州市G107东仙坡镇下胡良村前街73号	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业烤漆房正在使用，活性炭吸附箱未添加活性炭，造成废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-955	6月14日	保定市	涿州市	开发区范阳东路	涿州古素如心酒店有限公司	河北省保定市涿州市开发区范阳东路（沿鲁村）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现一台1蒸吨燃煤锅炉，现场未使用，但未按要求进行拆除。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-956	6月15日	保定市	涿州市	孙庄村	涿州市昌顺球模铸造厂	河北省保定市涿州市涿涞路158号	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，厂区自建使用木材为燃料的窑炉，未安装任何治污设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-957	6月15日	保定市	涿州市	孙庄村	涿州市鑫丰铸造厂	河北省保定市涿州市涿涞路	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，厂区自建使用木材为燃料的窑炉，未安装任何治污设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-958	6月15日	保定市	涿州市	孙家庄乡孙家庄村	涿州市志刚钢结构有限公司	河北省保定市涿州市涿涿路145号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业未生产，厂区内有一台0.1蒸吨卧室燃煤暖锅炉，现场未使用，但按要求进行拆除。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-959	6月16日	保定市	涿州市	东仙坡镇北务村	涿州金银海建材有限公司	河北省保定市涿州市东仙坡镇北务村	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，出料口粉尘收集设施无集气罩，且未开启运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-960	6月16日	保定市	涿州市	东仙坡镇北务村村西	河北岩刚建材有限公司	河北省保定市涿州市东仙坡镇北务村村西	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，厂区内露天堆放有石料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-961	6月18日	保定市	涿州市	百尺竿镇泗各庄村	涿州市卓兴建材有限公司	河北省保定市涿州市百尺竿镇泗各庄村村南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业未生产，场内露天堆放有大量物料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-962	6月18日	保定市	涿州市	高官庄镇古庄头村	涿州市高官庄镇古庄头村和谐路58号南侧堆料场	河北省保定市涿州市和谐路58号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量露天堆放物料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-963	6月18日	保定市	涿州市	高官庄镇古庄头村	涿州泰兴和铸造有限公司一分车间	河北省保定市涿州市高官庄镇古庄头村	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业未生产，但有生产痕迹，砂轮机未安装污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-964	6月19日	保定市	涿州市	豆庄镇后塘村	涿州市恒久模具加工厂	河北省保定市涿州市玫瑰大街南口西行500米路南(豆庄镇后塘村西北)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业未生产，厂内有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日